



Videojet 3140/3340/3640

คู่มือแนะนำการใช้งาน

การแปลจากคู่มือแนะนำการใช้งานต้นฉบับ

AL-76643

Index: AF [TH], 03.2019

Copyright 2019, Videojet Technologies Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Videojet)

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด เอกสารฉบับนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท Videojet Technologies Inc. และมีข้อมูลที่เป็นความลับและที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Videojet การคัดลอกสำเนาใดๆ การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลของเอกสารนี้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับการอนุมัติจากบริษัท Videojet เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL
60191-1073 USA
www.videojet.com

หมายเลขโทรศัพท์
(สหรัฐอเมริกา):
หมายเลขโทรสาร
(สหรัฐอเมริกา):
หมายเลขโทรสาร:

1-800-843-3610
1-800-582-1343
630-616-3629

สำนักงาน - สหรัฐอเมริกา: เมืองแอตแลนตา เมืองชิคาโก เมืองลอสแอนเจลิส เมืองฟิลาเดลเฟีย
ทั่วโลก: ประเทศแคนาดา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสเปน ประเทศ-
สิงคโปร์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศอังกฤษ
ตัวแทนจัดจำหน่ายในทั่วโลก

สารบัญ

1	คำนำ.....	6
2	คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย.....	8
2.1	คำศัพท์ที่ใช้.....	8
2.2	ระดับเลเซอร์.....	8
2.3	การใช้งานตามข้อกำหนด.....	10
2.4	การบำรุงรักษาและการบริการ.....	11
2.5	อุปกรณ์สำหรับการเตือนและการป้องกัน.....	12
2.6	อันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง.....	12
2.7	การปรับ/การเปลี่ยนแปลงช่องทำเครื่องหมาย.....	14
2.8	อันตรายจากเสียงดัง.....	14
2.9	ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับเลนส์ซิงก์เซลล์.....	14
2.10	เสียงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้.....	15
2.11	ความปลอดภัยทางไฟฟ้า.....	15
2.12	สารกระจายตัว.....	16
2.13	ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยและป้ายเตือนอันตราย.....	17
3	การเริ่มต้นการทำงาน.....	19
3.1	การติดตั้งและการเริ่มต้นการทำงาน.....	19
3.2	การขนส่งและการเก็บรักษา.....	20
3.3	การเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์.....	20
3.4	เงื่อนไขในการติดตั้ง.....	21
3.5	การทำความเย็น.....	22
3.6	เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น.....	22
3.7	พอร์ทอินเตอร์เฟซของระบบเลเซอร์.....	23
3.8	การกำหนด IP-Adresse.....	24
3.9	การเลือกดำเนินงาน.....	25
3.9.1	การเลือกดำเนินงานชั่วคราว.....	25
3.9.2	การเลือกดำเนินงานถาวร.....	25
4	การอธิบายเกี่ยวกับระบบ.....	26
4.1	หลักการทำงานของระบบเลเซอร์แบบสแกนเวกเตอร์.....	26
4.2	แหล่งที่มาของแสงเลเซอร์.....	26
4.3	หัวเขียน.....	26
4.4	การทำเครื่องหมายบนผิวผลิตภัณฑ์.....	27
4.5	พารามิเตอร์เลเซอร์.....	27

4.6	การประกอบระบบเลเซอร์.....	27
4.7	ข้อมูลทางด้านเทคนิค.....	30
4.7.1	การป้องกันเพื่อความปลอดภัย.....	32
4.8	ระยะห่างในการทำงานและช่องทำเครื่องหมาย.....	33
5	การปฏิบัติการในระบบเลเซอร์.....	35
5.1	การปฏิบัติการในระบบเลเซอร์.....	35
5.2	องค์ประกอบของแม่แบบของการทำเครื่องหมาย.....	35
5.3	ส่วนประกอบที่หน่วยจ่าย.....	37
5.4	การเปิด/ปิดหน่วยจ่าย.....	40
5.4.1	การเปิดสวิตช์.....	40
5.4.2	การปิดสวิตช์.....	40
6	การบำรุงรักษา.....	42
6.1	คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษา.....	42
6.2	ตารางกำหนดการเพื่อซ่อมบำรุง.....	42
6.3	การทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์ไฟกัส.....	43
6.3.1	ถอดหัวตัดเลเซอร์ไฟกัส.....	44
6.3.2	การประกอบหัวตัดเลเซอร์ไฟกัส.....	44
6.4	การเปลี่ยนแผ่นตัวกรอง.....	44
6.5	การเปลี่ยนฟิวส์.....	45
6.6	โปรโตคอลเพื่อทำการดูแลรักษา สำหรับการเปลี่ยนและการซ่อมแซม.....	45
7	การรบกวน.....	54
7.1	หมายเหตุ.....	54
7.2	การอธิบายเกี่ยวกับการรบกวน.....	54
8	ภาคผนวก.....	57
8.1	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของระบบเลเซอร์ (10/30 W).....	57
8.2	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของระบบเลเซอร์ (60 W).....	62
8.3	แบบอินเตอร์เฟซของลูกค้า.....	67
8.3.1	พอร์ตเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้ากับอินเตอร์เฟซของลูกค้า (ปลั๊ก X28).....	69
8.3.2	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X21 ในการดู.....	71
8.3.3	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X29 ในการควบคุมเลเซอร์.....	72
8.3.4	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X22 ในการควบคุมเลเซอร์.....	73
8.3.5	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X33 ในสัญญาณภายใน.....	74
8.3.6	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X25 ในตัวตรวจจับผลิตภัณฑ์/ตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ.....	75
8.3.7	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X30 ในการเลือกงานภายนอก.....	77
8.3.8	การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X27 ในการควบคุมเลเซอร์.....	78
8.4	ตัวอย่างระบบสายไฟ 10/30 W.....	79
8.4.1	การควบคุมเลเซอร์/การเลือกงาน.....	79
8.4.2	การดู/ตัวเข้ารหัส/ทรานซิสเตอร์.....	80
8.4.3	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1.....	81

8.4.4	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2.....	82
8.5	ตัวอย่างระบบสายไฟ 60 W.....	84
8.5.1	การควบคุมเลเซอร์/การเลือกงาน.....	84
8.5.2	การดูด/ตัวเข้ารหัส/ทรigger.....	85
8.5.3	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1.....	86
8.5.4	วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2.....	87
8.6	ภาพวาดประกอบ.....	89
8.7	แผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารซิงค์เซเลไนด์ (ZnSe)	97
	ดัชนี.....	101

1 คำนำ

หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้...

...มีทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานปกติ การจัดส่งปริมาณขนาดเล็กและการบำรุงรักษาระบบเลเซอร์ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานบนสื่อบันทึกข้อมูลนั้นรวมอยู่ในขอบเขตการส่งมอบของระบบเลเซอร์ทุกระบบ หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานเตรียมไว้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อคอยส่งงานระบบเลเซอร์

หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำหน้าที่คอยปรับปรุงหรือพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคนิค เป้าหมายของทางเราก็คือ ต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอและดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษที่รวมอยู่ในหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงให้ทราบล่วงหน้า

ก่อนคุณจะเริ่มดำเนินการทำงาน กรุณาอ่านบท >>คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย<< อย่างละเอียดรอบคอบ!

ข้อสังเกต

แบบคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยที่พิมพ์มาพร้อมกับระบบเลเซอร์ จะต้องเก็บรักษาไว้สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับระบบเลเซอร์!

ต้องมั่นใจว่า คุณเข้าใจทุกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ถ้าคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อ โดยตรงกับVideojet Technologies Inc.

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานให้ถูกต้อง!

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ...

...กรุณาติดต่อกับตัวแทนจัดจำหน่ายของ Videojet Technologies ที่ได้รับมอบอำนาจหรือสำนักงานของ Videojet Technologies สำหรับคุณ

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale IL 60191-1073, USA

หมายเลข โทรศัพท์ (เฉพาะภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น): 1 800 843 3610

ระหว่างประเทศ: +1 630 860 7300

หมายเลข โทรสาร (เฉพาะภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น): 1 800 582 1343

หมายเลข โทรสารระหว่างประเทศ: +1 630 616 3629

เว็บไซต์: www.videojet.com



คำเตือนให้ระวังอันตรายจากรังสีเลเซอร์!

เมื่อเปิดระบบควบคุมรังสี สามารถเกิดรังสีเลเซอร์ที่อันตรายในระดับ 4!

อาจจะมีผลทำให้เกิดผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและดวงตาพร้อมกับเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินตามมาได้!

อ่านหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด!

2 คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย

2.1 คำศัพท์ที่ใช้

อันตราย

บ่งบอกถึงภัยอันตรายที่อาจจะมาถึงตัว หากไม่พยายามหลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส (ถึงขั้นทุพพลภาพ)

คำเตือน

บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากไม่พยายามหลีกเลี่ยง สามารถส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

ระมัดระวัง

บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากไม่พยายามหลีกเลี่ยง สามารถได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่หนักหรือเพียงเล็กน้อยตามมาได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้นำคำเตือนต่างๆ มาใช้เพื่อเตือนก่อนเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สิน

ข้อสังเกต

บ่งบอกถึงคำแนะนำในการใช้งานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ไม่มีคำสัญญาบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อันตรายจากรังสีเลเซอร์

บ่งบอกถึงการแผ่รังสีเลเซอร์และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตราย กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด! การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สามารถก่อให้เกิดการได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงหรือสาหัสในบริเวณดวงตา (ถึงขั้นตาบอด) หรือผิวหนัง พร้อมกับความเสี่ยงต่อทรัพย์สินที่จะตามมาได้

2.2 ระดับเลเซอร์

สำหรับระบบเลเซอร์ที่มีผู้ใช้ คือ เลเซอร์ระดับที่ 1, 2 และระดับที่ 4 ตามมาตรฐาน EN 60825-1 ที่เกี่ยวข้อง

รังสีเลเซอร์ระดับที่ 1 นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสายตาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแม้ว่าจะมองเข้าไปโดยตรงในลำแสงก็ตาม รวมทั้งเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบหุ้มไว้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่มีรังสีเลเซอร์อันตรายในการทำงานปกตินี้จะถูกจัดให้เป็นเลเซอร์ที่อยู่ในระดับที่ 1

รังสีเลเซอร์ระดับที่ 2 นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสายตา ถ้ากลไกการป้องกันตามธรรมชาติ (ปฏิกิริยาการกระพริบเปลือกตา การหมุนศีรษะไปทางข้าง) ไม่ได้ถูกกดเอาไว้ หลีกเลี่ยงการมองเข้าไปในลำแสงโดยตรง


รังสีเลเซอร์ระดับที่ 4 เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง รวมทั้งการมองไปที่การสะท้อนรังสีแบบกระจายอาจเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้รังสีเลเซอร์นี้อาจทำให้เกิดอันตรายจากการถูกไฟไหม้ได้

ระบบเลเซอร์ครบชุด

สำหรับระบบเลเซอร์มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เลเซอร์ในระดับ 4 ตามข้อกำหนดของ EN 60825-1 ไปจนถึงการแผ่รังสีตอบสนองต่อระบบเลเซอร์แบบปิดในการใช้งานปกติ เหมือนกับอุปกรณ์เลเซอร์ระดับ **1**

หากจะป้องกันการแผ่รังสีให้เหมาะสม รวมไปถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำเครื่องหมาย ให้ตอบสนองต่อระบบเลเซอร์ ครอบคลุมแบบปิดใน การใช้งานปกติ¹ เหมือนกับอุปกรณ์เลเซอร์ ระดับ 1 และสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม หากมีการป้องกันจะเป็นการขัดขวางการแผ่รังสีเลเซอร์และการสะท้อนของแสงเลเซอร์

ลำแสงเลเซอร์ออกจากหัวเขียนผ่านเลนส์โฟกัส (ลูกศร)



เมื่อทำการติดตั้งไฟลอคเลเซอร์จะต้องจำไว้ว่าเป็นเลเซอร์ระดับที่ 2 และดังนั้นจึงจำเป็นต้องเป็นประเภทอุปกรณ์เลเซอร์ด้วยการป้องกันในระดับที่ 2 ถ้าการป้องกันของการฉายแสงรังสีของไฟลอคเลเซอร์ไม่อ่อนตัวลงอย่างเพียงพอ

ข้อสังเกต

การป้องกันไม่ได้รวมอยู่ในขายจัดส่ง!

อันตรายจากรังสีเลเซอร์

ต้องปิดทางของรังสีอยู่เสมอ แม้ว่าจะไม่มีผลึกกันขุ่นอยู่หน้าหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

¹ การใช้งานปกติไม่ได้ประกอบไปด้วยงานด้านบริการ งานซ่อมบำรุง และงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา

แหล่งที่มาของแสงเลเซอร์

เป็นแหล่งที่มาของแสงเลเซอร์ (ในคู่มือใช้งานฉบับนี้เรียกว่าเลเซอร์) นำเลเซอร์ CO₂ มาใช้กับการทำงานของคลื่นต่อเนื่อง เลเซอร์คือ-อุปกรณ์เลเซอร์ในระดับ 4 ผลิตรังสี (อินฟราเรด) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งรังสีตัวนี้เป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตาและเป็นอันตรายต่อผิวหนัง

ปรับเลเซอร์ให้มีความถี่ระหว่าง 50 Hz และ 20/25/160 kHz (10/30/60 W) ความถี่ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีการใช้งาน

เลือกติดตั้งไฟลอคเลเซอร์ซึ่งสร้างรังสีเลเซอร์ที่มองเห็นระดับที่ 2 รังสีเลเซอร์นี้อาจทำลายดวงตาได้ เมื่อมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์

อันตรายจากรังสีเลเซอร์

ทันทีที่คุณเปิดการป้องกันการแผ่รังสีแบบปิดและ/หรือตัวครอบเลเซอร์ในทุกๆ จุด จากนั้นไปจะย้ายระบบเลเซอร์ครบชุดไปไว้ในระดับ 4 คุณต้องพบกับมาตรการป้องกันที่เหมาะสมในกรณีนี้ เพื่อป้องกันบุคลากรที่ใช้งานอยู่ในช่วงเลเซอร์นี้จากความเข้มข้นในการฉายรังสีที่สูงเกินไป ท่านสามารถอ่านมาตรการในการป้องกันที่เกี่ยวข้องได้ในข้อบังคับ 11 »รังสีเลเซอร์« ของ DGUV (การประกันอุบัติเหตุตามกฎหมายเยอรมัน) ดูที่ หัวข้อ »การบำรุงรักษาและการบริการ«

ระมัดระวัง

...สำหรับการปรับเปลี่ยน!

มาตรฐาน EN 60825, ส่วนที่ 1, »ความปลอดภัยของอุปกรณ์เลเซอร์«, หัวข้อ 4.1.1 กล่าวไว้ว่า:

สำหรับกรณีนี้ การแก้ไขอุปกรณ์เลเซอร์มีผลต่อข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ที่จัดเตรียมในแง่หนึ่ง ซึ่งการแก้ไขอุปกรณ์เลเซอร์นี้ที่จัดแบ่งประเภทไว้ภายใต้กรอบของมาตรฐานนี้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นองค์กรหรือบุคลากรที่รับหน้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดแบ่งประเภทใหม่และการจําไว้ข้อความใหม่ของอุปกรณ์เลเซอร์

คำเตือน

สามารถสั่งให้ไฟลัดเลเซอร์ทำงานเพื่อทำการปรับแนวและทำการจำลองแบบโดยไม่ใช้เลเซอร์ CO₂ ในกรณีนี้ต้องทำการสวมแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์เพื่อป้องกันรังสีเลเซอร์ CO₂ เป็นอย่างยิ่งอีกด้วย^a

^a ปิดสวิตช์เลเซอร์ CO₂ ผ่านซอฟต์แวร์ที่ควบคุมในกรณีนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์ เพราะฉะนั้นจึงควรสวมแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์

2.3 การใช้งานตามข้อกำหนด

อุปกรณ์เลเซอร์เหมาะสำหรับการทำงานบนผิววัสดุเพียงเท่านั้น รังสีเลเซอร์ที่เข้มในระดับ 4 จะให้ความร้อนเฉพาะที่บนผิววัสดุและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ จุดนั้น รูปแบบของการใช้งานหลักคือ การทำเครื่องหมายบนผิวผลิตภัณฑ์ฯ (วันที่ การทำเครื่องหมายเลขที่ครั้งที่ผลิต หมายเลขประจำเครื่อง เป็นต้น)

คำเตือน

รังสีเลเซอร์ที่แผ่ออกมาจากตัวเลเซอร์มีพลังงานสูงมาก ดังนั้นจึงถือว่าเป็นอันตรายต่อคนและวัตถุหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง! ต้องติดตั้งระบบอุปกรณ์เลเซอร์ไว้เฉพาะในสถานประกอบการถาวรพร้อมกับการอนุญาตให้เข้าเพียงจำกัดเท่านั้น

ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- **อย่าฉายรังสีเลเซอร์ไปยังคนหรือสัตว์!**
สามารถส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ดวงตาและผิวหนังได้
- **อย่าฉายรังสีลงบนวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย!**
ให้จัดเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันรังสีเลเซอร์อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ! เมื่อมีการทำเครื่องหมายบนผิววัสดุที่ติดไฟได้ง่าย (เช่น กระดาษ) สามารถดับไฟได้ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดพลาดขึ้น ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยให้สอดคล้องกัน ให้ติดตั้ง เช่น สัญญาณเตือนการเกิดควัน สัญญาณเตือนการเกิดไฟไหม้ เครื่องดับเพลิง หรือที่เทียบเท่า!

- **อย่าฉายรังสีลงบนพื้นผิวที่สามารถสะท้อนกลับได้!**
รังสีเลเซอร์ที่สะท้อนกลับสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน ในบางกรณีอาจมีความเข้มสูงขึ้นได้อีก เหมือนกับรังสีเลเซอร์-ต้นกำเนิด
- **อย่าฉายรังสีลงบนวัสดุที่ไม่รู้จัก!**
เนื่องจากรังสีเลเซอร์สามารถทะลุผ่านวัสดุบางชนิดได้ แม้ว่าในสายตามนุษย์วัสดุเหล่านั้นดูเหมือนจะทึบแสง
- **เสียงต่อการระเบิด!**
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่พบวัสดุที่เกิดระเบิดหรือที่ระเหยกกลายเป็นควันพิษได้ในช่วงของการทำงานกับรังสีเลเซอร์!
- **ห้ามถอดประกอบใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงตามใจชอบอันเนื่องมาจากเรื่องความปลอดภัยและการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ!**
เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เลเซอร์ที่จัดแบ่งประเภทไว้แล้ว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำลังในการปฏิบัติงานและ/หรือเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์กรหรือบุคลากรที่รับหน้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรับรองความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดแบ่งประเภทใหม่และการจารึกข้อความใหม่ของอุปกรณ์เลเซอร์ที่เกิดขึ้น บุคลากรหรือองค์กรอยู่ในสถานะของ »ผู้ผลิต«
ในกรณีนี้จะต้องทำการประเมินค่าความเสี่ยงใหม่

2.4 การบำรุงรักษาและการบริการ

อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเพียงเท่านั้นที่สามารถทำงานซ่อมบำรุงที่อธิบายไว้ในหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้ได้

ดำเนินการทำงานให้บริการได้เฉพาะจากบุคลากรที่ให้บริการของ Videojet Technologies Inc. หรือจากตัวแทนผู้ให้บริการของคุณ ในช่วงระหว่างการทำงานนี้สามารถใช้งานระบบเลเซอร์ในระดับ **4** DGUV ระบุเป็นข้อบังคับ 11 »รังสีเลเซอร์« กล่าวไว้ว่า ต้องมีการแสดงอุปกรณ์เลเซอร์ในระดับ 3R, 3B หรือ 4 ให้ทราบก่อนมีการดำเนินงานในครั้งแรกสำหรับสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน (กองตรวจสอบดูแลโรงงาน) นอกจากนี้ยังต้องได้รับการกำหนดจากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของเลเซอร์อย่างเป็นทางการสำหรับสมาคมการค้าประกันภัยความรับผิดชอบของนายจ้าง

ข้อสังเกต

ให้ปฏิบัติตามการขึ้นทะเบียนสำหรับสมาคมการค้าประกันภัยความรับผิดชอบของนายจ้างและหน่วยงานควบคุมดูแลด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการใช้งานอุปกรณ์เลเซอร์

สามารถฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรับหน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์ และสามารถกำหนดเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์นี้ได้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสมาคมการค้าประกันภัยความรับผิดชอบของนายจ้าง เมื่อมีการใช้งานระบบสำหรับจุดประสงค์ของการบำรุงรักษาในระดับ 4

เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการในเรื่องของงานด้านบริการและงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและด้วยความมั่นใจ และเพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดต่อพนักงานซ่อมบำรุงและพนักงานที่ให้บริการ ดังนั้นทางเราขอแนะนำการฝึกอบรมพิเศษ

- **การฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิค:**
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องได้รับการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น เพื่อสามารถดำเนินการในเรื่องของงานด้านบริการและงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทั้งหมดที่ระบบเลเซอร์อย่างเป็นมืออาชีพ อย่างปลอดภัยและด้วยความมั่นใจ
- **การฝึกอบรมแบบผสมผสาน:**
การฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิค + การฝึกอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์ นอกจากนี้จะต้องมีทักษะที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับช่างเทคนิคแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังจะต้องได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์ได้รับการรับรองจากสมาคมการค้าประกันภัยความรับผิดชอบของนายจ้าง (กรุณาทางด้านบน)

ขอรับเอกสารให้ข้อมูลได้ฟรี!

2.5 อุปกรณ์สำหรับการเตือนและการป้องกัน

ระบบเลเซอร์ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่างๆ สำหรับการเตือนและการป้องกันตามลำดับ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ควรป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนและวัตถุ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำหรับการเตือนและการป้องกัน (กรุณาดูหัวข้อ "ระดับของเลเซอร์ [▶ 8]"!)

อุปกรณ์สำหรับการป้องกัน

สวิตช์กุญแจ

สวิตช์กุญแจคอยขัดขวางการเริ่มต้นการทำงานในระบบเลเซอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้องมั่นใจว่าได้รับการติดตั้งและจะได้รับการดำเนินการเฉพาะจากบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น!

ชุดเครื่องเปิดปิดรังสี

ชุดเครื่องเปิดปิดรังสีติดตั้งอยู่ในทางผ่านของลำแสงที่ระบบเลเซอร์และป้องกันการปล่อยแสงรังสีเลเซอร์ระดับที่ 4

เมื่อใช้งานไฟลวดเลเซอร์การปล่อยแสงรังสีเลเซอร์ระดับที่ 2 ที่มองเห็นได้นั้นยังคงเป็นไปได้

การล็อกเพื่อความปลอดภัย (อินเตอร์ล็อก)

เมื่อเปิดการล็อกเพื่อความปลอดภัยแหล่งจ่ายไฟเลเซอร์จะปิดลงและชุดเครื่องเปิดปิดรังสีจะปิดลง รังสีเลเซอร์ระดับที่ 4 จึงไม่สามารถไหลออกมาได้

ไฟลวดเลเซอร์สามารถทำงานในสภาพนี้ต่อไปได้ ในกรณีนี้จะไม่มีการปล่อยรังสีเลเซอร์ระดับที่ 2 ที่สามารถหลุดไหลออกมาได้

อุปกรณ์สำหรับการเตือน

ไฟสัญญาณสีแดง "รังสีเลเซอร์"

ไฟสัญญาณสีแดงบนหน่วยพิมพ์ข้อความและบนหน่วยจ่ายไฟจะสว่างขึ้น ถ้ามีการสร้างรังสีเลเซอร์ระดับ 4 เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันในการส่องสว่างของไฟนี้ หากการส่องสว่างของไฟเกิดทำงานผิดปกติ ระบบก็ไม่สามารถสแตร์ทเปิดเลเซอร์ได้

ไฟสัญญาณอื่นๆ

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัวแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซภายนอกได้ จุดต่อของตัวแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซภายนอกเป็นระบบพิเศษ

ข้อสังเกต

ตรวจสอบสำหรับการติดตั้งระบบให้แน่ใจว่า สามารถมองเห็นอย่างน้อยที่สุดหนึ่งดวงของไฟสัญญาณทั้งหมดอยู่เสมอ

2.6 อันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง

ระบบเลเซอร์ผลิตรังสีเลเซอร์ในระดับ 4 มีการแผ่รังสีเลเซอร์กระจายออกมาในช่วงอินฟราเรดและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ความเข้มในการฉายรังสีที่สูงขึ้นก่อให้เกิดความร้อนเฉพาะที่สูงสุดและการเผาไหม้ของเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะดวงตาที่ได้รับอันตรายจากรังสีเลเซอร์ และสามารถส่งผลกระทบต่อผลดงหรือสูญเสียความสามารถในการมองเห็นได้!

อันตรายจากรังสีเลเซอร์

ในระหว่างทำงานด้านบริการ งานปรับแก้ หรืองานเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ให้ดำเนินการงานเหล่านี้เมื่อเปิดเลเซอร์และ/หรือระบบควบคุมรังสีได้รับการเปิดขึ้น จะต้องให้บุคลากรทุกท่านสวมแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ที่เหมาะสม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้อยู่ในบริเวณการทำงาน-ของเลเซอร์!

อย่ามองตรงเข้าไปยังลำแสงเลเซอร์!

แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ที่เหมาะสมให้การป้องกันต่อรังสีเลเซอร์ที่ฉายแสงรังสีเข้าโดยตรง หรือ สะท้อนกลับเหมือนกระจกเงา หรือ รังสีเลเซอร์แบบที่กระจายอยู่ แว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ที่เหมาะสมคือ:

- อธิบายถึงช่วงความยาวคลื่นของเลเซอร์ CO₂ ความยาวคลื่นของเลเซอร์ CO₂ คือ 10.6 μm (แบบทางเลือกคือ 9.3 หรือ 10.2 μm) ปฏิบัติตามป้ายประจำเครื่อง

ระมัดระวังในเรื่องของความสับสน!

แว่นตาป้องกันสำหรับประเภทเลเซอร์อื่น - เช่น Nd:YAG เลเซอร์ - ให้การป้องกันต่อรังสีเลเซอร์ของเลเซอร์ CO₂ ไม่เพียงพอ!

- อธิบายถึงช่วงกำลังจ่ายของเลเซอร์ กำลังขาออกที่กำหนดไว้คือ:

Videojet 3140 : 10 W

Videojet 3340 : 30 W

Videojet 3640: 60 W

ในแต่ละกรณีอาจเกินค่าเหล่านี้ได้ถึง 50 %

สำหรับระบบ 60 W มีค่าเป็นไปได้อันถึง 150 W

- อธิบายถึงการทำงานต่อเนื่อง

สามารถเข้าถึงค่าดังต่อไปนี้ได้ (ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ):

	W	ความหนาแน่นของกำลังสูงสุด W/m ²
เมื่อมีการเปิดการแผ่รังสี	10	1.3 x 10 ⁶
	30	4 x 10 ⁶
	60	8 x 10 ⁶
ในโฟกัส	10	4 x 10 ⁹
	30	12 x 10 ⁹
	60	16 x 10 ⁹

แม้ว่าผิวหนังสามารถดูดซับความเข้มในการฉายรังสีที่สูงกว่าความตา อย่างไรก็ตามเกิดการทำลายเนื้อเยื่อขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ที่ขึ้นอยู่-กับช่วงการฉายรังสีและความเข้มในการฉายรังสี สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผิวหนัง ให้หลีกเลี่ยงรังสีเลเซอร์ที่จะสัมผัสกับ-ผิวหนังหรือเสื้อผ้าในทุกรณี!

เมื่อใช้ไฟลวดเลเซอร์นี้จะปล่อยรังสีเลเซอร์ที่มองเห็นได้ในระดับที่ 2 ในช่วงของความยาวคลื่นที่ 600 nm ไปจนถึง 700 nm ประสิทธิภาพ-ของแสงเลเซอร์อยู่ที่ < 1 mW

รังสีเลเซอร์นี้อาจทำลายดวงตาได้ เมื่อมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์

รังสีเลเซอร์ระดับที่ 2 นั้นไม่เป็นอันตรายต่อสายตา ถ้ากลไกการป้องกันตามธรรมชาติ (ปฏิกิริยาการกระพริบเปลือกตา การหมุนศีรษะไป-ทางด้านข้าง) ไม่ได้ถูกกดเอาไว้

แสงเลเซอร์ที่สว่างอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่น่าตกใจและการรบกวนทางสายตาโดยทำให้ตาพร่าได้ชั่วคราว ในส่วนนี้จะต้องนำมาพิจารณา-ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การทำงานกับเครื่องจักร

2.7 การปรับ/การเปลี่ยนแปลงช่องทำเครื่องหมาย

สามารถเปลี่ยนแปลงช่องทำเครื่องหมายเลเซอร์ได้จากในซอฟต์แวร์ เพราะสามารถเปลี่ยนทิศการแผ่รังสีเลเซอร์ไปยังการป้องกันการแผ่รังสีของแสงเลเซอร์หรือไปยังชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ หรือไปยังชิ้นส่วนอะไหล่ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำให้เกิดความเสียหายและเกิดการทาลายขึ้นบนผิวที่ได้รับการฉายรังสีผ่าน

อันตรายจากรังสีเลเซอร์

เมื่อมีการเข้าถึงรังสีเลเซอร์ในทันทีนั้น จะเพิ่มระบบเลเซอร์รวมอยู่ในระดับเลเซอร์ 4 (กรุณาดูที่หัวข้อ "ระดับเลเซอร์" ▶ 81)

คำเตือน

อาจเสี่ยงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้ขึ้นได้ ถ้าหากยังมีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่ายอยู่หรือสามารถระเบิดขึ้นในอากาศได้ ห้ามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเลเซอร์ในอากาศที่อาจระเบิดได้โดยไม่ได้รับอนุญาตและไร้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงช่องทำเครื่องหมายจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน (เพราะฉะนั้นฟังก์ชันการทำงานของรหัสผ่านในซอฟต์แวร์จะทำงาน) สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ในภายหลังจากระดับการเข้าถึงเพื่อใช้สิทธิ์ตามที่กำหนดไว้

ทางเราขอให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ผู้ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องพิมพ์ข้อความ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาและความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อ!

2.8 อันตรายจากเสียงดัง

ในระหว่างขั้นตอนการทำเครื่องหมายอาจเกิดเสียงที่มีความถี่สูงในช่วงระหว่าง 70 และ 80 dBA

ข้อสังเกต

ทำการป้องกันหูของคุณและสวมที่ครอบหูที่เหมาะสม

2.9 ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับเลนส์ซิงค์เซเลไนต์

ระมัดระวัง

หัวตัดเลเซอร์ไฟที่ประกอบไปด้วยสารซิงค์เซเลไนต์ที่เคลือบผิวไว้และมีสารตั้งต้นที่ชื่อว่าทอริเมทเป็นสารกัมมันตรังสีในปริมาณเพียงเล็กน้อยมาก สิ่งนี้ใช้กับทุกเครื่องพิมพ์ข้อความด้วยเลเซอร์ CO₂ ที่มีอยู่ในท้องตลาด

สารซิงค์เซเลไนต์

วัสดุนี้มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ!

สารซิงค์เซเลไนต์เป็นสารพิษ เมื่อมีการหายใจเข้าไปหรือกลืนลงไป ผุนละอองสามารถเป็นสาเหตุของการระคายเคืองที่ดวงตาและระบบทางเดินหายใจได้ ห้ามรับประทาน ดื่มหรือสูดดมควันเมื่อมีการสัมผัสกับสารซิงค์เซเลไนต์ หลังจากนั้นให้ทำการล้างมือให้สะอาด

สามารถเรียนรู้รายละเอียดข้อมูลจากแผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัยในบท "ภาคผนวก"

สารทอริยม

สารทอริยมเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการหายใจเข้าไปหรือกลืนลงไป ได้ฝังชั้นทอริยมไว้ในเลนส์ระหว่างชั้นอื่น จากนี้ไปจะไม่มีความเสี่ยงที่สารกัมมันตรังสีจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวในสภาพเสียหาย หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนผิวเลนส์

สำหรับการทำงานปกติและการทำความสะอาดเลนส์อพติคจะไม่อันตรายใดๆ จากสารกัมมันตภาพรังสี!

การปฏิบัติเมื่อเกิดการแตกของเลนส์

อย่าหายใจเอาฝุ่นละอองของวัสดุเข้าไป! ให้เก็บชิ้นส่วนของเลนส์โดยสวมใส่ถุงมือถ้าหากหัวตัดเลเซอร์โฟกัสเกิดแตก (หลีกเลี่ยงการเป่าฝุ่นละอองเมื่อทำการกวาดเศษกระจกเลนส์ที่แตก) ให้นำเศษกระจกเลนส์ที่แตกไปส่งไปในถุงพลาสติกปิดผนึกแบบหนา และส่งถุงพลาสติกนี้มายังบริษัท Videojet Technologies Inc. เพื่อทำการกำจัด

การบำรุงรักษาหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

กรุณาเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหัวตัดเลเซอร์โฟกัสได้จากหัวข้อ "การทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส [▶ 43]" (กรุณาดูที่บท "การบำรุงรักษา")

สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

2.10 เสี่ยงต่อการระเบิดหรือไฟไหม้

คำเตือน

กำลังทางออกที่สูงขึ้นของเลเซอร์ในระดับ 4 สามารถทำให้หลายวัสดุเกิดติดไฟได้ง่าย ฉะนั้นจึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดไฟไหม้สำหรับงานด้านบริการและงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเกี่ยวกับตัวครอบเลเซอร์ที่เปิดและ/หรือระบบควบคุมรังสีที่เปิดขึ้น!

กระดาษ (แผ่นผังวงจร ใบบลิว แผ่นโปสเตอร์ติดผนัง และอื่นๆ) วัสดุซึ่งใช้ทำผ่านที่ติดไว้ไม่ทนไฟ แผ่นไม้อัดหรือวัสดุที่อาจไหม้ได้เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้สามารถติดไฟได้ง่ายผ่านการแผ่รังสีเลเซอร์ที่สะท้อนออกมาหรือที่ได้รับการปรับ

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางที่มีสารละลายหรือสารทำความสะอาดที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้หรือติดไฟได้ง่ายตั้งอยู่ในช่วงการแก้ไขระบบเลเซอร์! เมื่อมีการฉายรังสีโดยไม่เจตนาลงบนสิ่งกีดขวางที่มีรังสีเลเซอร์รุนแรงและไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสามารถให้กำเนิดจุดเกิดไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็วหรือสามารถเกิดการระเบิดขึ้นได้

2.11 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ได้ติดตั้งระบบทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ตามหลักการทางเทคนิคที่ได้รับการรับรองทั่วไป สำหรับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน EN 60950-1, EN 62368-1, EN 60204-1 และ EN 60825-1 และอื่นๆ

อันตราย

เมื่อต้องทำงานกับระบบทำเครื่องหมายที่เปิดหรือกับชิ้นส่วนประกอบระบบที่เปิด สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนประกอบที่มีแรงดันไฟฟ้าหลัก ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานกับเครื่องที่มีแรงดันไฟฟ้าหลัก!

การทำงานกับเลเซอร์ที่เปิดขึ้นแทบทั้งหมด โดยเฉพาะกับชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการเฉพาะจากบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเท่านั้น!

2.12 สารกระจายตัว

คำเตือน

เมื่อต้องทำงานกับวัสดุที่มีการแผ่รังสีเลเซอร์ อาจก่อให้เกิดสารกระจายตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้!

ฝุ่นละอองขนาดเล็กและควันพิษได้เกิดขึ้นมาจากการกลายเป็นไอของวัสดุ สารกระจายตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจพบอยู่ในสิ่งเหล่านี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทและสารประกอบที่มีอยู่ในวัสดุ

เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่ประกอบเข้ากับแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นที่วิเคราะห์ตามความเหมาะสมเป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องดูดอุตสาหกรรมเครื่องนี้ ควรดูดสารกระจายตัว โดยตรง ในบริเวณที่มีฝุ่นและควันพิษเกิดขึ้นมา

เมื่อต้องทำงานกับวัสดุที่มีการแผ่รังสีเลเซอร์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอย่างเป็นทางการเพื่อสังเกตอากาศ ณ สถานที่ทำงาน คุณสามารถกำหนดความต้องการเพิ่มเติมอย่างละเอียดกับการปฏิบัติงานของเครื่องดูดหรือการเฝ้าตรวจสอบอากาศ ณ สถานที่ทำงาน

นี้อาจเป็นปัญหาได้ เมื่อพิมพ์ข้อความบนพลาสติกที่แตกต่างกันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น POM (Polyoxymethylen), ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), SAN (Styrol-Acrylnitril Copolymer), HDPE และ LDPE (Polyethylen), PAN (Polyacrylnitril), PBT (Polybutylenterephthalat) หรือเครื่องมือเหล็กที่แตกต่างกันมากที่สุด ตัวอย่างเช่น กับอุปกรณ์เสริม โครเมียม

ไม่สามารถจับบ่อเกิดสารก่อมะเร็งได้เมื่อพิมพ์ข้อความบนวัสดุนี้ ดังนั้นจึงอาจจะเชื่อมโยงกับการยับยั้งการไหลกลับของอากาศ ณ สถานที่ทำงาน นั้นหมายความว่า อาจต้องกำหนดให้เครื่องดูดที่มีช่องระบายอากาศทำการดูดออกไปข้างนอกในทีโล่ง

ผู้ดำเนินการกับเครื่องมือที่รับผิดชอบคือการทำงานกับวัสดุที่มีการแผ่รังสีเลเซอร์สำหรับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามหมายเหตุด้านความปลอดภัยในคู่มือใช้งาน

ให้ป้องกันตัวเองและเพื่อนร่วมงานของคุณจากสารกระจายตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ!

เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นคอยป้องกันทางด้านนอก ซึ่งฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นทำให้ในระบบควบคุมรังสีที่เป็นส่วนประกอบเลนส์ออปติกเกิดสกปรกและคอยทำลายฝุ่นละอองเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ ทางเราขอแนะนำเสนอเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นที่แตกต่างกันมาเป็นอุปกรณ์เสริม

2.13 ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยและป้ายเตือนอันตราย

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์	ตำแหน่ง
	บนหัวเขียน (ด้านหน้า)
 <p> ลำแสงเลเซอร์ที่มองไม่เห็น หลีกเลี่ยงอย่าให้ลำแสงที่ยังออกมาโดยตรง หรือรังสีกระเจิงมาถูกนัยน์ตา หรือผิวหนัง กำลังสูงสุด = 150W ความยาวคลื่น: $\lambda = 9-11 \mu\text{m}$ เลเซอร์ระดับ: 4 (EN 60825-1:2014) </p>	บนหน่วยพิมพ์ข้อความ (รายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น กรุณาดูที่ ป้ายของเครื่อง)
 <p> การฉายรังสีเลเซอร์ที่มองเห็นได้ อย่างมองเข้าไปใน กำลังสูงสุด: < 1 mW ความยาวคลื่น: $\lambda = 600-700 \text{ nm}$ เลเซอร์ระดับ: 2 (EN 60825-1:2014) </p>	หน่วยเขียนตัวอักษร (แบบทางเลือกของไฟลอคเลเซอร์)
<p> Auf der CPU-Platine befindet sich eine Batterie, um auch bei abgeschaltetem System die Versorgung der Uhr und weiterer Funktionen zu gewährleisten. Wird diese Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt, kann eine gefährliche Situation entstehen. </p> <p> Warnung Bei Verwendung einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr! Batterie nur durch Batterie des gleichen oder entsprechenden Typs ersetzen. Leere Batterien nach Anweisung des Batterieherstellers entsorgen. </p>	ในฝาปิดตัวเรือนของหน่วยจ่าย
	บนด้านหลังของหัวจ่ายและบนหน่วยพิมพ์ข้อความ (ข้างสายจ่าย)

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์	ตำแหน่ง												
 <p>ขอพึงระวัง! จะไม่มีกระแสไฟฟ้า เฉพาะเมื่อดึงปลั๊กออก หรือปิดสวิตซ์หลักแล้ว</p>	บนหน่วยจ่าย												
<table border="1" data-bbox="486 582 868 705"> <tr> <td>MODEL</td> <td>SN</td> <td>WL</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IDENT. LASER MARKING SYSTEM</td> </tr> <tr> <td>100 - 240</td> <td>v~</td> <td>A</td> <td>50/60 Hz 1 PH</td> </tr> </table> <p><small>Laser class 4 complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007. Complies with IEC/EN 60255-120/04. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Made in</small></p>    	MODEL	SN	WL	µm	IDENT. LASER MARKING SYSTEM				100 - 240	v~	A	50/60 Hz 1 PH	บนหน่วยจ่าย
MODEL	SN	WL	µm										
IDENT. LASER MARKING SYSTEM													
100 - 240	v~	A	50/60 Hz 1 PH										

3 การเริ่มต้นการทำงาน

3.1 การติดตั้งและการเริ่มต้นการทำงาน

ผู้ที่ทำการติดตั้งและการเริ่มต้นการทำงานระบบเลเซอร์ในครั้งแรกจำเป็นต้องมีประสบการณ์และความรู้ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ต้องได้รับการปฏิบัติงานจากบุคลากรของ Videojet Technologies Inc. หรือตัวแทนของบริษัท

เพื่อรับประกันในส่วนของารติดตั้งที่ไร้ปัญหาและรวดเร็ว กรุณาเตรียมการสถานที่ตั้งเครื่องให้เรียบร้อย:

- ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ "การเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ [▶ 20]"
- ให้วางพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขในการติดตั้ง" และในแผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งคุณจะได้รับแผ่นข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดการในการสั่งซื้อ

ถ้าคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อกับ Videojet Technologies Inc.

ข้อสังเกต

ผู้ปฏิบัติการจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการใช้งานที่ปลอดภัยกับระบบเลเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเป็นต้องรับรองหลักปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่นั้นและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเลเซอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบระบบด้วย (การป้องกันรังสี การดูแลการทำความเย็น และอื่นๆ)


Videojet Technologies Inc. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประเภท ซึ่งสาเหตุของความเสียหายเหล่านี้เกิดมาจากการใช้งานเครื่องอย่างไม่เหมาะสม จากความประมาทเลินเล่อหรือการเดินเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

ต่อหน่วยจ่ายผ่านสายไฟหน่วยจ่ายเสียบเข้ากับหน่วยพิมพ์ข้อความ ให้เสียบสายไฟหน่วยจ่ายที่พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับหน่วยพิมพ์ข้อความ และหลังจากเสียบสายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ขันด้วยสกรูยึดสองตัวให้แน่น

จะเข้าถึงรอบการเสียบเชื่อมต่อ (อย่างน้อยที่สุด 200) เมื่อใช้งานตัวเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงกับปลั๊กหัวทอง สิ่งนี้เหมาะกับการใช้งานตามปกติและในภาคอุตสาหกรรม สำหรับขั้นตอนการเสียบปลั๊กให้พึงระวังในเรื่องของการลัดวงจรตามมา

ข้อสังเกต

จะต้องปิดสวิตช์ระบบเลเซอร์หากมีการเสียบหรือปลดสายไฟหน่วยจ่าย



3.2 การขนส่งและการเก็บรักษา

สำหรับระบบเลเซอร์จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เที่ยงตรง! กรุณาหลีกเลี่ยงกระแทกเชิงกลที่รุนแรง (การชน การสั่นสะเทือน และอื่นๆ) เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบเลเซอร์ เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการขนส่งหรือการเก็บรักษา กรุณาติดต่อกับ Videojet Technologies Inc.

การขนส่ง

ระวัง

ปิดสวิตช์ระบบเลเซอร์ก่อนทำการขนย้ายและดึงปลั๊กไฟออก!

ห้ามมีการหักงอของสายไฟหน่วยจ่ายระหว่างหน่วยจ่ายและหน่วยพิมพ์ข้อความ!

ห้ามติดสายไฟหน่วยจ่ายไว้กับตัวระบบเลเซอร์!

สวมรองเท้านิรภัย!

การเก็บรักษา

ให้จัดเก็บระบบเลเซอร์ในแนวอนและคลุมเพื่อป้องกันจากฝุ่นละอองและความชื้น อย่างไรก็ตามระบบเลเซอร์หรือหนึ่งในชิ้นส่วนประกอบไว้กลางแสงแดด! อุณหภูมิในการจัดเก็บห้ามสูงกว่า +65 °C

ต้องป้องกันระบบเลเซอร์จากการเยือกแข็ง นั่นหมายความว่า อุณหภูมิในการจัดเก็บห้ามต่ำกว่า 5 °C ความชื้นในอากาศต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 10 % ถึง 90 %

3.3 การเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์

1. เปิดกล่องบรรจุภัณฑ์และแยกวัสดุที่ใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ออก
2. แยกชิ้นส่วนประกอบที่บรรจุอยู่ของที่ละชิ้นส่วน
3. ตรวจสอบชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชิ้นเพื่อหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
กรุณาแจ้งให้บริษัทขนส่งสินค้าและ Videojet Technologies Inc. หรือตัวแทนของบริษัททราบโดยทันทีในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยทำการเขียนข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร เก็บรักษาวัสดุที่ใช้ห่อบรรจุภัณฑ์ไว้และจดบันทึกเพื่อรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ถ้าเป็นไปได้ ให้ทำการถ่ายรูปไว้
4. ขนที่ละชิ้นส่วนประกอบเพื่อลำเลียงไปยังสถานที่ตั้งเครื่อง
5. ป้องกันแต่ละชิ้นส่วนประกอบจากฝุ่นละอองและความชื้นจนกว่าจะมีการเริ่มต้นการทำงาน



ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม!

กรุณานำวัสดุรีไซเคิลที่ใช้ห่อบรรจุภัณฑ์แยกออกเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

3.4 เงื่อนไขในการติดตั้ง

ระวังระเบิด

ห้ามเลื่อนระบบเลเซอร์จนทำให้เกิดการกระทบเชิงกลที่รุนแรง (การชน การสั่นสะเทือน และอื่นๆ) เนื่องจากอาจทำให้คุณภาพของการทำ-เครื่องหมายลดลงได้และสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบได้

ให้อาใจใส่เมื่อทำการติดตั้ง เพราะสายไฟหน่วยจ่ายระหว่างหน่วยจ่ายและหน่วยพิมพ์ข้อความ ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการงอที่-เปลี่ยนทิศตลอดเวลา ระวังเอาใจใส่เมื่อมีการเดินสายจ่าย เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อมีการติดตั้งระบบ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามมาตรฐาน EN 60950-1 หรือ EN 62368-1 อย่างเคร่งครัด

พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

กรุณาเรียนรู้ขนาดมาตรฐานของระบบเลเซอร์จากภาพวาดประกอบในบท "ภาคผนวก"

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักร ได้ระบุไว้ในแผ่นที่ตั้งเครื่องหรือแผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับ-เครื่องที่ประกอบตามความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษนั้น ซึ่งคุณ ได้รับแผ่นข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดการในการสั่งซื้อ

พอร์ตเชื่อมต่อ

สำหรับการทำงานของระบบเลเซอร์จำเป็นต้องมีได้รับ กรุณาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากแผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัย ซึ่งคุณ ได้รับ-แผ่นข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดการในการสั่งซื้อ

คำเตือน

นำสายไฟฟ้าที่ให้นั้นมาใช้อย่างเคร่งครัด!

ตรวจสอบสายไฟอยู่เสมอเพื่อหาร่องรอยการชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุด เพื่อขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตขึ้นได้-เนื่องจากมีการต่อสายดินไม่เพียงพอ

เนื่องจากปลั๊กยังติดแน่นอยู่กับหน่วยจ่าย จึงต้องทำให้ช็อกเกิดปลั๊กไฟว่างและดึงดึงปลั๊กไฟออกมาจากช็อกเกิด บางทีอาจต้องจ่ายให้กับ-อุปกรณ์สับสวิตซ์ที่เหมาะสม

กรุณาให้ความสนใจกับเรื่องความยาวสายไฟระบบเลเซอร์ที่อยู่ประมาณ 4.5 เมตร เมื่อทำการติดตั้งเข้ารับและการเลือกสถานที่ตั้งเครื่อง

เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ช่วงอุณหภูมิ:	5 - 40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์:	10 - 90% ที่ไม่ควบแน่น

ข้อสังเกต

เมื่อได้นำระบบมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไปไว้ในสภาพอากาศร้อน ให้ออกอย่างน้อยที่สุดหนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดใช้งานระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่นของน้ำ

ต้องมั่นใจว่า ไม่พบการควบแน่นของน้ำในระบบ

ห้ามปิดช่องเปิดแคบไว้ระบอากาศของหน่วยจ่ายและหน่วยพิมพ์ข้อความ ต้องมั่นใจว่า ได้มีการรับประกันต่อจ่ายอากาศที่ยอมรับได้ (กรุณาดูที่หัวข้อ "การทำความเย็น")


การประกอบ

ข้อสังเกต


ให้ระวังในเรื่องของการเข้าถึงห้องทำงานและประตูเข้าออก พร้อมทั้งพื้นที่ว่างสำหรับชิ้นส่วนประกอบการทำงานและชิ้นส่วนประกอบที่คลมเมื่อทำการประกอบเครื่อง

ให้ความสนใจกับการเดินสายพอร์ตเชื่อมต่อและการวางท่อลมดูดที่ป้องกันอย่างเหมาะสม

หน่วยจ่าย



หน่วยพิมพ์ข้อความ (ใช้กับ 10/30/60 W)



การยึดติด

รูเมตริกอยู่ทั้งกับด้านล่างของหน่วยพิมพ์ข้อความและกับด้านล่างของหน่วยจ่ายสำหรับการยึดระบบเลเซอร์อย่างเหมาะสม

กรุณาดูที่ ภาพวาดประกอบ [▶ 89]

3.5 การทำความเย็น

ทำระบบเลเซอร์ให้เย็นโดยใช้อากาศ ดังนั้นระบบทำความเย็นภายในได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ระบบเลเซอร์เย็นลงอย่างเพียงพอได้ในทุกสภาพการทำงาน

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการรับรองความปลอดภัยในเรื่องช่องลมเย็นที่มีการดูดเข้าและออกอย่างอิสระและการแลกเปลี่ยนลมไปยังตัวกระจายความร้อนที่ตำแหน่งติดตั้ง

3.6 เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น

เพื่อตัดส่วนที่เหลือจากการทำเครื่องหมายที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนที่เหลือนี้เกิดขึ้นพร้อมกับเลเซอร์เมื่อมีการทำงานบนวัสดุ พวกเราขอแนะนำให้ทำการติดตั้งเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น

ดังนั้นควรติดตั้งเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น เนื่องจากสามารถดูดวัสดุส่วนที่เหลืออยู่ได้โดยตรงจากตำแหน่งที่ทำงาน เพื่อคอยป้องกันทางด้านนอกอันเนื่องมาจากฝุ่นละอองทำให้ชิ้นส่วนประกอบเลนส์ออปติคของระบบเลเซอร์เกิดสกปรกและฝุ่นละอองเหล่านี้ถูกทำลายลงเมื่อเวลาผ่านไป

ทางเราขอแนะนำเสนอเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นที่แตกต่างกันมาเป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อมีการจัดส่งเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น จะมีการจัดส่งหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิตแนบมาพร้อมด้วย

3.7 พอร์ทอินเทอร์เฟซของระบบเลเซอร์

อินเทอร์เฟซเครือข่าย (มาตรฐาน)

พอร์ทเชื่อมต่อของเครื่อง PC สำหรับการสั่งงานเพื่อควบคุมซอฟต์แวร์ Smart Graph (มีการจัดส่งสายเชื่อมต่อมาพร้อม)

พอร์ทอินเทอร์เฟซที่มีให้เลือกดังนี้:

- TU430 (NAHDMI)

พอร์ทเชื่อมต่อของจอสัมผัสสำหรับการสั่งงานเพื่อควบคุมซอฟต์แวร์ TCS+ ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นผ่านระบบเลเซอร์ที่เปิดสวิตช์ใช้งาน

ข้อควรระวัง:

ต้องไม่มีอุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อกับพอร์ทอินเทอร์เฟซนี้ เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นอาจชำรุดได้!

- CLARiTY (RJ45)

พอร์ทเชื่อมต่อของตัวควบคุมเลเซอร์ CLARiTY ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าของตัวควบคุมเลเซอร์ CLARiTY ต้องเกิดขึ้นแยกกัน

- อินเทอร์เฟซเครือข่าย

พอร์ทเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานบราวเซอร์สำหรับการสั่งงานเพื่อควบคุมซอฟต์แวร์ TCS+

I/O อินเทอร์เน็ตของลูกค้า

พบแบบทั่วไปสำหรับอินเทอร์เน็ตของลูกค้าในบท "ภาคผนวก"

กรุณาเรียนรู้การใช้งานแบบกำหนดเองสำหรับอินเทอร์เน็ตของลูกค้าจากแผ่นข้อมูล-
กำกับด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งคุณได้รับแผ่นข้อมูล-
เหล่านี้ตั้งแต่ในขั้นตอนการจัดการ ในการสั่งซื้อ

แผ่นต่อพอร์ต I/O ที่มีตัวคอนเนคเตอร์ (แบบทางเลือก)

อินเทอร์เน็ต

วงจรไฟฟ้าของอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่ป้องกันระบบเลเซอร์ เมื่อจะต้องเปิดหนึ่งใน-
สวิตช์เพื่อความปลอดภัยจากภายนอกที่วงจรไฟฟ้าของอินเทอร์เน็ต จะมีการยกเลิก-
การทำเครื่องหมายที่ทำงานอยู่โดยทันที จากนั้นสามารถกลับมาเริ่มขั้นตอนการทำ-
เครื่องหมายได้อีก เมื่อเปิดทุกสวิตช์เพื่อความปลอดภัยแล้วและได้กดปุ่ม START
ใหม่แล้ว

มีหนึ่งทางเลือก ซึ่งทางเลือกนี้ช่วยเพิ่มระดับประสิทธิภาพของวงจรอินเทอร์เน็ต

ทรานซิสเตอร์

ระบบเลเซอร์มีหนึ่งช่องสัญญาณอินพุตทรานซิสเตอร์สำหรับพอร์ตเชื่อมต่อของโฟโตอิ-
เล็กทริกเซ็นเซอร์เพื่อการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ระบบเลเซอร์จะจ่ายแรงดันไฟฟ้า +24
V ให้กับช่องสัญญาณอินพุตทรานซิสเตอร์

ตัวเข้ารหัส

สามารถเชื่อมต่อตัวเข้ารหัสแบบหมุนสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนที่เข้ากับช่องใส่-
เอ็นโคเดอร์ตำแหน่งแบบเพิ่มค่า ระบบเลเซอร์จะจ่ายแรงดันไฟฟ้า +24 V ให้กับ-
เอ็นโคเดอร์ตำแหน่งแบบเพิ่มค่า

การดู

พอร์ตเชื่อมต่อของการดู

ไฟสัญญาณเตือน

พอร์ตเชื่อมต่อของไฟสัญญาณเตือนสีแดง

RS232

พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับการสั่งงานเพื่อควบคุมระบบเลเซอร์

3.8 การกำหนด IP-Adresse

สำหรับการส่งมอบระบบเลเซอร์ต้องมีการปรับที่อยู่ IP ดังต่อไปนี้:

IP มาตรฐาน: 192.168.1.1

subnet mask: 255.255.255.0

มีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดค่าที่อยู่ IP อื่นผ่านซอฟต์แวร์

3.9 การเลิกดำเนินงาน

3.9.1 การเลิกดำเนินงานชั่วคราว

เมื่อระบบเลเซอร์ไม่ทำงานชั่วคราว (เช่น ช่วงเวลาในวันหยุดงาน) ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ให้เก็บสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก่อนปิดสวิตช์เพื่อดับระบบเลเซอร์ คุณสามารถค้นหาการอธิบายโดยละเอียดได้ในคู่มือซอฟต์แวร์พิมพ์ข้อความ
2. ให้ปิดระบบเลเซอร์หลังจากการสำรองข้อมูลสำเร็จลงแล้ว (กรุณาดูที่บท »การปฏิบัติการในระบบเลเซอร์«)
3. ให้สำรองระบบเลเซอร์เพื่อผู้กับการเปิดสวิตช์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการตั้งกฎแยกออก (สวิตช์กุญแจ)
4. ให้ทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส (กรุณาดูในหัวข้อ »การทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส«)

3.9.2 การเลิกดำเนินงานถาวร



คำเตือน

ก่อนเริ่มต้นการทำงานเพื่อชิ้นส่วนอะไหล่ทำงาน จะต้องสร้างสภาพที่ไร้แรงดันไฟฟ้าและมีความมั่นใจได้ในระหว่างการทำงาน

เมื่อระบบเลเซอร์ไม่ทำงานถาวร (เช่น สำหรับการจัดการหรือการกำจัดทิ้ง) ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกดำเนินงานชั่วคราว"
2. ให้แยกระบบเลเซอร์จากการจ่ายไฟฟ้า

สำหรับการจัดการและการจัดส่งต่อ

ให้บรรจุระบบเลเซอร์ตามข้อกำหนดในหัวข้อ "การขนส่งและการเก็บรักษา [▶ 20]"

สำหรับการกำจัด

กำจัดชิ้นส่วนประกอบของระบบเลเซอร์ที่ขอบด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายและในท้องถิ่น



กรุณากำจัดชิ้นส่วนประกอบของระบบเลเซอร์โดยแยกตามชนิดวัสดุสำหรับการรีไซเคิลวัสดุ

4 การอธิบายเกี่ยวกับระบบ


4.1 หลักการทำงานของระบบเลเซอร์แบบสแกนเวกเตอร์

เลเซอร์ (2) ที่ทำงานต่อเนื่องหรือทำงานเป็นจังหวะสร้างรังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขึ้นมาด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรังสีที่เล็กมาก เพื่อที่จะสามารถโฟกัสลำแสงเลเซอร์ได้ดียิ่งขึ้น ลำดับต่อไปลำแสงเลเซอร์นี้จะได้รับการขยายด้วยความช่วยเหลือของกล้องโทรทรรศน์ (3)

ลำแสงเลเซอร์ที่ได้รับการขยายจะปรากฏขึ้นในหัวเขียน (4) ตรงที่ลำแสงเลเซอร์กระทบกับกระจกสองบานที่เคลื่อนไหวและจัดเรียงได้ กระจกคอยหักเหลำแสงเลเซอร์ เพราะว่าลำแสงเลเซอร์เดินทางแม่แบบการจัดลำดับเส้นที่เลือกไว้ การจัดลำดับเส้นได้รับการแบ่งในแต่ละเวกเตอร์ (พิกัด X และ Y) การทำเครื่องหมายเกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดเรียงเวกเตอร์ด้วยกัน ลำแสงเลเซอร์เคลื่อนที่ » ที่เขียน « ผ่านบนผิวผลิตภัณฑ์

แผงวงจรควบคุมจะรับหน้าที่ทำการคำนวณของเวกเตอร์หรือการสั่งงานเพื่อควบคุมเลเซอร์ในหน่วยจ่าย (1)

ก่อนลำแสงเลเซอร์ที่กลับมาจะสะท้อนไปบนผิวผลิตภัณฑ์ (7) หัวตัดเลเซอร์โฟกัส (5) จะโฟกัสลำแสงเลเซอร์ การทำเครื่องหมายจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปในจุดรวมแสง (6) ของลำแสงเลเซอร์




4.2 แหล่งที่มาของแสงเลเซอร์

แหล่งที่มาของแสงเลเซอร์นำไปสู่หลอดเลเซอร์ที่ปิดผนึกและที่เติมด้วยก๊าซ CO₂ อิเล็กโทรดอยู่ในหลอดเลเซอร์ ซึ่งอิเล็กโทรดนี้ กระตุ้นโมเลกุล CO₂ ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่สูง (แรงดันไฟฟ้า HF) เพื่อทำการแกว่งตัวและเพื่อที่จะส่งออกมารังสีเลเซอร์ได้

4.3 หัวเขียน

สองกระจกหักเหพบอยู่ในหัวเขียน กระจกทั้งสองคอยหักเหทิศทางของลำแสงเลเซอร์ของแม่แบบเปิดที่เหมาะสมในทิศทาง X และในทิศทาง Y

ทิศทาง X และ Y ของระบบพิกัดเลเซอร์ในช่องทำเครื่องหมายปรากฏจากการจัดเรียงหัวเขียน เมื่อทำการหมุนหรือเลื่อนหัวเขียน ก็เป็นการหมุนและเลื่อนช่องทำเครื่องหมายด้วยเช่นกัน การกำหนดทิศทาง X และทิศทาง Y เป็นการแสดงรูปภาพประกอบดังต่อไปนี้:




4.4 การทำเครื่องหมายบนผิวผลิตภัณฑ์

การทำเครื่องหมายบนผิวผลิตภัณฑ์ได้รับการดำเนินการ โดยการสะท้อนรังสีเลเซอร์บนผิววัสดุผลิตภัณฑ์

โฟกัสลำแสงเลเซอร์ลงบนผิววัสดุและทำให้ผิวชั้นบนสุดของผลิตภัณฑ์ร้อนขึ้น เช่น ทำให้ชั้นสีเกิดไอรยะหรือการเปลี่ยนสีของวัสดุเพิ่มขึ้น

ตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ต้องถูกทำเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์ ได้รับการแตกออกในแต่ละรูปทรงเวกเตอร์ (1) แดกรูปทรงเวกเตอร์ออกอีกในแต่ละเวกเตอร์

สำหรับการข้าม (2) ของรูปทรงเวกเตอร์จะเป็นการปิดลำแสงเลเซอร์ถัดไป ดังนั้นวัสดุจะไม่มีการทำเครื่องหมาย



4.5 พารามิเตอร์เลเซอร์

เพื่อปรับระบบเลเซอร์ให้เข้ากับวัสดุที่แตกต่างกัน ต้องใช้งานพารามิเตอร์ ต้องกำหนด ปรับแก้ และเก็บข้อมูลพารามิเตอร์เหล่านี้สำหรับในแต่ละกรณีใช้งาน เพื่อที่ว่าจะเข้าถึงคุณภาพของการทำเครื่องหมายให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การกำหนดค่าที่ถูกต้องต้องใช้ประสบการณ์ในการจัดการกับระบบเลเซอร์ เพราะพารามิเตอร์เลเซอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัสดุที่แข็งแรง เมื่อมีคำถาม กรุณาติดต่อกับตัวแทนบริษัทของเรา

แต่ละพารามิเตอร์ได้รับการสรุปไว้สำหรับวัสดุใดๆ ที่อยู่ในรายงานพารามิเตอร์ สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงรายงานพารามิเตอร์โดยใช้รายงานพารามิเตอร์ พบการอธิบายเกี่ยวกับแต่ละพารามิเตอร์อยู่ในคู่มือแนะนำซอฟต์แวร์พิมพ์ข้อความ

4.6 การประกอบระบบเลเซอร์


ระบบเลเซอร์มีหน่วยจ่าย (1) และหน่วยพิมพ์ข้อความ หน่วยพิมพ์ข้อความประกอบไปด้วยหัวเลเซอร์ (2) และหัวเขียน (3) ส่งงานหน่วยจ่ายผ่าน:

- ซอฟต์แวร์ Smart Graph ที่เครื่อง PC


- ซอฟต์แวร์ TCS+ บน TU430 (หน้าจอสัมผัส)
- ตัวควบคุมเลเซอร์ CLARiTY
- ซอฟต์แวร์ TCS+ ทำงานบนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานบราวเซอร์

สามารถค้นหาหน่วยบันทึกทางแบบทางเลือกระหว่างหัวเลเซอร์และหัวเขียน


Videojet 3140



Videojet 3340



Videojet 3640



4.7 ข้อมูลทางด้านเทคนิค

	หน่วย	Videojet 3140	Videojet 3340	Videojet 3640
ประเภทเลเซอร์		เลเซอร์ CO ₂ ที่ซิลปิด		
การกระตุ้น		RF		
ความยาวคลื่น	µm			
<ul style="list-style-type: none"> มาตรฐาน แบบทางเลือก 		10.6 9.3	10.6 9.3 หรือ 10.2	10.6 9.3 หรือ 10.2
ระดับเลเซอร์		4		
ประเภทการทำงานของเลเซอร์		<ul style="list-style-type: none"> อย่างต่อเนื่อง (cw) เสมือนอย่างต่อเนื่อง 50 Hz จนถึง 		
		20 kHz	25 kHz	160 kHz
กำลังเลเซอร์ทั่วไป	W	10	30	60
ปริมาณการใช้กำลังสูงสุด	kW	0.4	0.7	1.15
ฟิวส์ขาเข้า	A	2 x T8A		-
ตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้า	VAC	100 ถึง 240 (ช่วงอัตโนมัติ); 1 เฟส		
ความถี่หลัก	Hz	50 / 60		
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	°C	5 - 40 (ทั่วไป ขึ้นอยู่กับการทำงาน)		
ความชื้นสัมพัทธ์	%	10 - 90; ที่ไม่ควบแน่น		
ขนาด	mm	ก x ล x ศ	ก x ล x ศ	ก x ล x ศ
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยจ่าย หัวเลเซอร์ SHC 60D SHC 100D/SHC 120C SHC 150C 		335 x 400 x 147 112 x 721 x 136 74 x 130 x 94 96.5 x 176 x 116 -	335 x 400 x 147 145 x 650 x 185 74 x 130 x 94 96.5 x 176 x 116 105 x 185 x 125	335 x 400 x 147 145 x 750 x 185 74 x 130 x 94 96.5 x 176 x 116 105 x 185 x 125
น้ำหนัก (ทั่วไป)	kg			
<ul style="list-style-type: none"> หน่วยจ่าย หัวเลเซอร์ (IP65) SHC 60D SHC 100D/SHC 120C SHC 150C 		11.5 13 (14) 1.4 2.2 -	11.5 19.1 (20) 1.4 2.2 3.6	13 26.5 (27) 1.4 2.2 3.6
ประเภทการป้องกัน		<ul style="list-style-type: none"> หน่วยจ่าย หน่วยพิมพ์ข้อความ 		
		IP54 (แบบทางเลือกคือ IP65) IP54 (แบบทางเลือกคือ IP65)		
ความเร็วในการพิมพ์ข้อความ	mm/s	1 - 30,000		
ความเร็วเชิงเส้น	m/s	0 - 10		

	หน่วย	Videojet 3140	Videojet 3340	Videojet 3640
ตัวอักษร/วินาที ^a		2,000		2,100
ความยาวโฟกัส หัวตัดเลเซอร์โฟกัส	mm	64; 95; 127; 190; 254 63,5 ^b ; 85 ^b ; 100; 150; 200; 300; 351; 400 100; 150; 200; 300; 351; 400; 500; 600		
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะความชัด (อย่างน้อยที่สุด)	µm	70 (ขึ้นอยู่กับเลนส์ออฟติกที่นำมาใช้)		
ความกว้างของบรรทัด		ขึ้นอยู่กับวัสดุและพารามิเตอร์เลเซอร์		
ชุดฟอนต์		ทุกฟอนต์มาตรฐานก็เป็นไปได้ (อักษรพิเศษสามารถรับได้ถ้าหากมีการเรียกขอ)		
ประเภทของการทำความเย็น		การทำความเย็นลมแบบร่วม		
ระยะห่างของหน่วยพิมพ์ข้อความสูงสุด - หน่วยจ่าย	m	3, 5 หรือ 10 (ความยาวขนาดอื่นได้หากมีการเรียกขอ)		
รัศมีความโค้งของสายไฟหน่วยจ่ายต่ำสุด	mm	150		
พอร์ตอินเตอร์เฟซ		อินเตอร์เฟซเครือข่าย พอร์ตอินเตอร์เฟซ I/O		
การปฏิบัติการ/การสั่งงาน		<ul style="list-style-type: none"> • เครื่อง PC ที่มี Windows รองรับกับ Smart Graph/ซอฟต์แวร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows • TU430 Touch Display • ตัวควบคุมเลเซอร์ CLARiTY • อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานบราวเซอร์กับซอฟต์แวร์ TCS+ ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows 		
ทางเลือก เครื่องเลเซอร์นําร่อง				
ระดับเลเซอร์		2		
กำลังเลเซอร์	mW	< 1		
ความยาวคลื่น	nm	630 - 670		

^a ทุกรายละเอียดข้อมูลเป็นค่าทั่วไปที่ได้มาจากตัวอักษรที่ทำเครื่องหมายหรือการพิมพ์ข้อความที่ถูกต้อง ทุกรายละเอียดข้อมูลขึ้นอยู่กับวัสดุที่แข็งแรงและเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าเป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น ทุกรายละเอียดข้อมูลไม่มีการแสดงผลข้อมูลจำเพาะ!

^b เฉพาะ **10/30 W**

Videojet Technologies Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้ เพื่อต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางด้านเทคนิคภายใต้กรอบการทำผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหรือความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.7.1 การป้องกันเพื่อความปลอดภัย

ชื่อ	ขนาดในหน่วย mm	ตำแหน่ง
8 A / 250 V / T (ความถี่)	∅ 5 x 20	อยู่กับด้านหลังของหน่วยจ่าย ต้องปลดตัวป้องกัน IP ออกมา กรุณาดู 19 ในหัวข้อ ส่วนประกอบที่หน่วยจ่าย (เฉพาะ 10/30 W)
13 A / 250 V	∅ 6.3 x 25.4	สำหรับปลั๊กไฟ (เฉพาะในประเทศอังกฤษเท่านั้น)

ข้อสังเกต

สำหรับระบบเลเซอร์ 60 W:

ในกรณีที่มีการลัดวงจรให้ใช้เครื่องมือเพื่อปกป้องระบบไฟฟ้าของอาคาร



4.8 ระยะห่างในการทำงานและช่องทำเครื่องหมาย

ข้อสังเกต

ฟิล์มในการมาร์กก็งที่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ

ระยะห่างในการทำงานจริงอาจเบี่ยงเบนได้ถึง $\pm 10\%$ ของระยะไฟฟัศที่ระบุไว้ตรงนี้

สำหรับระยะไฟฟัศ F500 และ F600 อาจเกินช่วงคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อยในบางกรณี



หัวเขียน SHC 60D (ทุกค่าอยู่ในหน่วย mm)

f	wd	A	B	a	b
64	67	44,7	44,7	32,2	41,9
95	96,5	66,3	66,3	47,8	62,3
127	125	88,7	88,7	63,9	83,2
190	182	132,6	132,6	95,6	124,5
254	236	177,3	177,3	127,8	166,5

หัวเขียน SHC 100D (ทุกค่าอยู่ในหน่วย mm)

f	wd	A	B	a	b
63,5^a	89	30,8	38,2	21,8	27,0
85^{a,b}	89	47,1	62,6	33,3	44,2

f	wd	A	B	a	b
100	94	73,3	101,2	56,7	81,3
150	142	110,0	151,8	85,0	122,0
200	191	146,6	202,5	113,3	162,7
300	278	219,9	303,7	170,0	244,0
351	338	257,3	355,3	198,9	285,5
400	385	294,7	406,9	227,8	326,9

^a. เฉพาะ 10/30 W

^b. จากนั้นได้มีการกำหนดเฉพาะขนาดของช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น เมื่อไม่มีการประกอบปลายท่อตัวดูดและอะแดปเตอร์ตัวดูดเข้ากับอุปกรณ์การปรับความชื้น! เมื่อใช้งานปลายท่อตัวดูด จะปรับขนาดของช่องทำเครื่องหมายให้เล็กลงตามเส้นค่าศูนย์กลางของพื้นที่วงกลมอยู่ที่ 46 mm!

หัวเขียน SHC 120C (ทุกค่าอยู่ในหน่วย mm)

f	wd	A	B	a	b
63,5^a	89	29,1	36,2	20,6	25,6
85^{a, b}	89	44,2	58,8	31,3	41,6
100	94	73,3	87,3	53,7	77,6
150	142	110,0	130,9	80,6	116,4
200	191	146,6	174,5	107,5	155,2
300	278	219,9	261,8	161,2	232,7
351	338	257,3	306,3	188,6	272,3
400	385	294,7	350,8	216,0	311,9

^a. เฉพาะ 10/30 W

^b. จากนั้นได้มีการกำหนดเฉพาะขนาดของช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น เมื่อไม่มีการประกอบปลายท่อตัวดูดและอะแดปเตอร์ตัวดูดเข้ากับอุปกรณ์การปรับความชื้น! เมื่อใช้งานปลายท่อตัวดูด จะปรับขนาดของช่องทำเครื่องหมายให้เล็กลงตามเส้นค่าศูนย์กลางของพื้นที่วงกลมอยู่ที่ 46 mm!

หัวเขียน SHC 150C (ทุกค่าอยู่ในหน่วย mm)

f	wd	A	B	a	b
100	89	66,7	100,1	47,1	81,6
150	139	100,1	150,2	70,7	122,4
200	189	133,4	200,3	94,3	163,2
300	286	200,2	300,5	141,5	244,8
351	341	234,2	351,6	165,6	286,5
400	393	285,9	402,7	202,1	346,3
500	480	355,6	500,9	251,4	430,7
600	576	439,8	601,0	329,1	555,4

5 การปฏิบัติการในระบบเลเซอร์

5.1 การปฏิบัติการในระบบเลเซอร์

ระบบเลเซอร์ถูกสร้างให้เป็นรูปร่างแบบมอดูลาร์ นั้นหมายความว่า ความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับศิลปะในการออกแบบ ซึ่งมีผลต่อขั้นตอนการทำเครื่องหมายและและรูปโฉมที่ปรากฏให้เห็นของการทำเครื่องหมาย

การปฏิบัติงานของระบบสามารถเกิดขึ้นได้ผ่าน:

ซอฟต์แวร์ Smart Graph



ซอฟต์แวร์ Smart Graph ทำงานบนเครื่อง PC ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าระบบเลเซอร์ได้ สร้างแม่แบบเทมเพลตที่ซับซ้อน นำเข้าโลโก้ เปลี่ยนแบบอักษร สร้างชุดพารามิเตอร์เลเซอร์ และทำการแก้ไข เป็นต้น

คุณสามารถส่งแผ่นแบบการทำเครื่องหมายต่อไปยังหน่วยจ่ายสำหรับการทำเครื่องหมายได้โดยตรง ซึ่งแผ่นแบบการทำเครื่องหมายที่สร้างขึ้นมาจากซอฟต์แวร์ Smart Graph

TU430



ซอฟต์แวร์ TCS+ ทำงานบนระบบเลเซอร์ แล้วสามารถแสดงผลและทำงานผ่านทางหน้าจอสัมผัสได้

คุณสามารถทำการสร้างได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อน การแก้ไข การเลือกและการนำออกของงานการทำเครื่องหมายต่างๆ

CLARiTY



ตัวควบคุมเลเซอร์ CLARiTY สามารถทำการเลือกได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อน และการนำออกของงานการทำเครื่องหมายต่างๆ

CLARiSOFT เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างและการแก้ไขงานการทำเครื่องหมาย

ซอฟต์แวร์ TCS+



ซอฟต์แวร์ TCS+ ทำงานบนอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานบราวเซอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows

คุณสามารถทำการสร้างได้อย่างง่ายดายและไม่ซับซ้อน การแก้ไข การเลือกและการนำออกของงานการทำเครื่องหมายต่างๆ

มีการสร้างการเชื่อมต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์กับหนึ่งระบบเลเซอร์หรือหลากหลายระบบเลเซอร์ได้ ระบบที่ใช้งานอยู่ในเวลาเดียวกันจะถูกสั่งทำงานผ่าน TCS+

5.2 องค์ประกอบของแม่แบบของการทำเครื่องหมาย

เพื่อให้สามารถรวบรวมการทำเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์ จะต้องกำหนดส่วนประกอบของแม่แบบต่อไปนี้:


เนื้อหาข้อมูลที่นำมาทำเครื่องหมาย	เนื้อหาข้อมูลที่นำมาทำเครื่องหมายอธิบายถึงลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของการทำเครื่องหมาย เช่น ข้อความ โลโก้ เลขหมายประจำเครื่อง ชุดฟอนต์ และอื่นๆ
ชุดพารามิเตอร์	ชุดพารามิเตอร์ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือจะให้แน่นอนก็คือ การปรับให้เหมาะสมกับวัสดุของผลิตภัณฑ์ ชุดพารามิเตอร์ประกอบไปด้วยค่าอื่นๆ สำหรับกำลังเลเซอร์และ- สำหรับความเร็วในการทำเครื่องหมาย
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์	การตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่มีทุกข้อมูลที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปล่อยขั้นตอนการทำเครื่องหมายเมื่อ- เช่น เซอร์จับการเข้ามาของผลิตภัณฑ์ได้
การวางตำแหน่ง	การวางตำแหน่งบอกถึงตำแหน่งและขนาดของข้อมูลที่นำมาทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์

ความเป็นไปได้ที่จะเปิดผ่านการรวมตัวของสี่ส่วนประกอบในข้อมูลที่นำมาทำเครื่องหมาย ชุดพารามิเตอร์ การตรวจหาผลิตภัณฑ์ และการวางตำแหน่งในแผ่นแบบแม่แบบ เพื่อปรับการทำเครื่องหมายตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง:


- คุณต้องการทำเครื่องหมายที่เหมือนกันตรงตำแหน่งเดียวกันแทนที่จะรวบรวมกระดาษหรือพลาสติก เพื่อให้ทำงานเพียงแคในชุดพารามิเตอร์ใหม่ เช่น ให้เปลี่ยนจาก »กระดาษ« เป็น »พลาสติก«
- คุณต้องรวบรวมข้อมูลที่นำมาทำเครื่องหมายที่เหมือนกันบนวัสดุเดียวกันตรงตำแหน่งอื่น นอกจากนั้นเปลี่ยนเฉพาะการวางตำแหน่งโดยตรงในแผ่นแบบหรือไม่ก็บนพื้นผิว »การทำงานเลเซอร์« ภายได้ »สั่งทำการทำเครื่องหมาย«

5.3 ส่วนประกอบที่หน่วยจ่าย




หมายเลข	ประเภท	ฟังก์ชันการทำงาน
S1	ปุ่ม POWER/STANDBY	เปิดสวิตช์หน่วยจ่าย ปุ่มมีการโชว์ไฟ LED สองดวง ไฟสีน้ำเงินด้านซ้าย (STANDBY) ไฟสีขาวด้านขวา (POWER) จะพริบขึ้นในระหว่างขั้นตอนรูทีนบูท; ไฟสว่างขึ้น (นานหรือถาวร); เมื่อมีการเปิดเดินเครื่อง ไฟสว่างขึ้นในขณะที่ทำตัวอักษรทีละตัวต่อกัน) หากมีการเปิดสวิตช์หน่วยจ่ายขึ้นมา ตรงนี้ก็สามารถปิดสวิตช์แหล่งที่มาของรังสีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมได้ ข้อควรระวัง: ยังไม่ได้ปลดเครื่องแยกออกจากแหล่งไฟอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องกดสวิตช์หลักหรือดึงปลั๊กไฟ
S2	สวิตช์กุญแจ	หากสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง »I« ก็สามารถเปิดแหล่งจ่ายไฟของแหล่งที่มาของรังสีขึ้น และสามารถเริ่มต้นขั้นตอนการทำเครื่องหมาย ข้อสังเกต: ในกรณีที่ปิดสวิตช์ (ตำแหน่ง »0«) ให้ดึงกุญแจออกเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต!
S3	ปุ่ม START	ด้วยการกดปุ่ม »START« ก็สามารถทำเครื่องหมายบนแผ่นแบบที่ใส่ไว้ล่าสุดได้ ระมัดระวังรังสีเลเซอร์! ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย
S4	ปุ่ม STOP	ด้วยการกดปุ่ม »STOP« ก็สามารถหยุดการทำเครื่องหมายที่กำลังทำงานอยู่ได้
L1	ไฟ LED ที่เปิดไฟแสดงสถานะ ชุดเตอร์ที่เปิดปิดรังสีปิดลง - ไฟสีเขียว-	สว่างขึ้น เมื่อชุดเตอร์ที่เปิดปิดรังสีปิดลง
L2	การปล่อยก๊าซ - ไฟสีแดง-	สว่างขึ้น เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง »I« และแหล่งที่มาของแสงเลเซอร์มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้า ในเวลาเดียวกันไฟสัญญาณส่องสว่างขึ้นที่หัวเขียน
L3	ข้อผิดพลาด - ไฟสีเหลือง-	กะพริบขึ้น เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น

ด้านหลังของหน่วยจ่าย (มาตรฐาน)




หมายเลข	ประเภท	ฟังก์ชันการทำงาน
I1	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับฮีเทอร์เน็ต
I2	ช็อกเก็ต	ปลอกสายเคเบิล
I4	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อเอ็น โคลเดอร์ตำแหน่งแบบเพิ่มค่า
I5	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับเซ็นเซอร์ผลึกกันซ์
I9	ช็อกเก็ตและตัวต่อฟิวส์ (เฉพาะ 10/30 W)	พอร์ตเชื่อมต่อสายไฟหลักและฟิวส์สองตัว (T&A, ด้านหลังตัวป้องกัน IP)
S5	เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก (เฉพาะ 10/30 W)	สับสวิทช์แหล่งจ่ายจ่ายไฟเพื่อเปิดหรือปิดระบบ เปิดด้านหลังที่ครอบป้องกันเสมอ สำหรับการปลดออกจากแหล่งไฟ ก็ต้องดึง- ปลั๊กไฟออกจากช็อกเก็ตปลั๊กไฟ

ด้านหลังของหน่วยจ่าย (แบบทางเลือก)



หมายเลข	ประเภท	ฟังก์ชันการทำงาน
S5	เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก (เฉพาะ 10/30 W)	สับสวิทช์แหล่งจ่ายจ่ายไฟเพื่อเปิดหรือปิดระบบ เปิดด้านหลังที่ครอบป้องกันเสมอ สำหรับการปลดออกจากแหล่งไฟ ก็ต้องดึง- ปลั๊กไฟออกจากช็อกเก็ตปลั๊กไฟ
I1	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อเทอร์เน็ต
I9	ช็อกเก็ตและตัวต่อฟิวส์ (เฉพาะ 10/30 W)	พอร์ตเชื่อมต่อสายไฟหลักและฟิวส์สองตัว (T&A, ด้านหลังตัวป้องกัน IP)

ด้านหลังของหน่วยจ่าย (แบบทางเลือก)




หมายเลข	ประเภท	ฟังก์ชันการทำงาน
I1	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับอินเทอร์เน็ต
I2	ช็อกเก็ต	ปลอกสายเคเบิล
I3	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อที่เป็นไปได้สำหรับ TU430 (NAHDMI) หรือ CLARiTY (RJ45) ข้อควรระวัง: ต้องไม่มีอุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อเพราะอุปกรณ์เหล่านั้นอาจชำรุดได้!
I4	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อเอ็น โคลเตอร์ตำแหน่งแบบเพิ่มค่า
I5	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์
I6	ช็อกเก็ต	พอร์ตสำหรับอินเวอร์เตอร์
I7	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อของไฟสัญญาณเตือน
I8	ช็อกเก็ต	พอร์ตอินเทอร์เฟซแบบซีรี่ส์ (RS232)
I9	ช็อกเก็ตและตัวต่อฟิวส์ (เฉพาะ 10/30 W)	พอร์ตเชื่อมต่อสายไฟหลักและฟิวส์สองตัว (T&A, ด้านหลังตัวป้องกัน IP)
I10	ช็อกเก็ต	พอร์ตเชื่อมต่อของการดูด
S5	เซอร์กิตเบรกเกอร์หลัก (เฉพาะ 10/30 W)	สับสวิทช์แหล่งจ่ายจ่ายไฟเพื่อเปิดหรือปิดระบบ เปิดด้านหลังที่ครอบป้องกันเสมอ สำหรับการปลดออกจากแหล่งไฟ ก็ต้องดึง- ปลั๊กไฟออกจากช็อกเก็ตปลั๊กไฟ

5.4 การเปิด/ปิดหน่วยจ่าย

5.4.1 การเปิดสวิตช์

1. ตรวจสอบตามหลักปฏิบัติของระเบียบข้อบังคับ
2. เปิดเครื่องดูดอุตสาหกรรม หรือปล่อยให้เครื่องดูดอุตสาหกรรมเปิดขึ้นผ่านทางระบบเลเซอร์ (กรุณาดู ช่องเอาต์พุต-และช่องอินพุตแบบแยกทางแกแลวานิก)

3.  ต้องมั่นใจว่า สวิตช์ถูกแอมอยู่ที่ตำแหน่งในแนวตั้ง »0«

เสียบปลั๊กไฟเข้าไปในช่องที่ปลั๊กไฟ

ไฟ LED สีน้ำเงินส่องสว่างขึ้นกับปุ่ม »POWER/STANDBY« (S1)

4.  กดปุ่ม »POWER/STANDBY« (S1)


หลังจากผ่านไปประมาณ 10 วินาที ไฟ LED สีขาวก็เริ่มต้นกะพริบบนปุ่ม การกะพริบของไฟ LED จะเร็วขึ้น และความสว่างของไฟ LED ก็สว่างมากขึ้น

นั่นหมายความว่าระบบเลเซอร์อยู่ในสถานะเริ่มต้น หลังจากขั้นตอนนี้ ระบบจะอยู่ในสถานะพร้อมทำงานและไฟ LED สีขาวส่องสว่างขึ้น

5.  เปิดสวิตช์ถูกแอม ขณะที่ทำให้สวิตช์ถูกแอมอยู่ที่ตำแหน่งในแนวอน »1«



ไฟ LED สีแดง »การปล่อยก๊าซ« (L2) สว่างขึ้นตรงหน่วยจ่าย และไฟ LED สีแดง-สว่างขึ้นตรงหน่วยพิมพ์ข้อความ เลเซอร์พร้อมทำงาน

6.  สามารถเริ่มต้นขั้นตอนการทำเครื่องหมายด้วยการกดปุ่ม »START« (S3) หรือเริ่มต้นขั้นตอนผ่าน-ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของซอฟต์แวร์

5.4.2 การปิดสวิตช์

1. จบขั้นตอนการทำเครื่องหมาย กดปุ่ม »STOP« (S4) หากจำเป็น

2.  ดับสวิตช์ถูกแอม ขณะที่ทำให้สวิตช์ถูกแอมอยู่ที่ตำแหน่งในแนวตั้ง »0«



ไฟ LED สีแดง »การปล่อยก๊าซ« (L2) ตรงหน่วยจ่ายดับลง และไฟ LED สีแดง-ตรงหน่วยพิมพ์ข้อความก็ดับลง

ไฟ LED สีขาวบนปุ่ม »POWER/STANDBY« (S1) ส่องสว่างขึ้นมา

3.  กดปุ่ม »POWER/STANDBY« (S1)

หลังจากไฟ LED สีน้ำเงินบนปุ่ม »POWER/STANDBY« ก็สว่างขึ้น

4. หากต้องการปลดเครื่องแยกออกจากแหล่งไฟอย่างสมบูรณ์ ก็ให้ดึงปลั๊กไฟออกจากช็อกเก็ตปลั๊กไฟ
5. ให้ปิดตัวการดูด

6 การบำรุงรักษา

6.1 คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษา

เสียเวลาไปกับการบำรุงรักษาสั้นมาก ปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอตามช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเลเซอร์อย่างละเอียด ซึ่งคุณสามารถทำงานซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญได้อย่างปลอดภัยและไร้ปัญหา

ระวัง

อนุญาตให้เฉพาะพนักงานซ่อมบำรุงและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเท่านั้นที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงทั้งหมดได้!

อนุญาตให้ดำเนินการเฉพาะงานซ่อมบำรุงทั้งหมดเท่านั้น เมื่อถึงสวิตช์ฉุกเฉินและดึงปลั๊กไฟ!

จะต้องสับสวิตช์ระบบเลเซอร์เพื่อไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้าก่อนการเริ่มต้นเกี่ยวกับงานทำความสะอาดที่ระบบเลเซอร์และบริเวณโดยรอบ-เครื่อง

ให้บันทึกงานซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอไว้ในโปรโตคอลเพื่อทำการดูแลรักษาสำหรับบันทึก! เมื่อเพิกเฉยต่อตารางกำหนดการเพื่อซ่อมบำรุง ให้เปลี่ยนVideojet Technologies Inc. ข้อจำกัดในการรับรอง!

ข้อสังเกต

ก่อนคุณจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงที่เลนส์ ระวังตัวเองไว้ในเรื่องต่อไปนี้:

แอชโตนไม่รวมอยู่ในการจัดส่งและจะต้องได้รับผ่านทางบริษัทอื่น คุณสามารถสั่งซื้อแอชโตนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางหน้า-อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: www.vwr.com/index.htm

ให้ใส่ใจกับการซื้อแอชโตน เพราะว่าคุณสั่งซื้อแอชโตนต่อการวิเคราะห์ (ต่อปี = ระดับความบริสุทธิ์สูงสุด)

6.2 ตารางกำหนดการเพื่อซ่อมบำรุง

แจ้งช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง เมื่อมีการปฏิบัติงานในระบบเลเซอร์ประมาณ 10 ชั่วโมงอยู่เป็นประจำและพื้นที่โดยรอบการทำงาน-เกิดสกปรกปานกลาง

เมื่อระยะเวลาในการปฏิบัติงานประจำวันควรรานานกว่านั้นหรือมีความสกปรกหนักมากในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่งช่วงที่ต้องเข้ารับการ-ซ่อมบำรุงต้องสันลงตามความเหมาะสม เมื่อคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาติดต่อกับVideojet Technologies Inc. หรือหนึ่งในตัวแทน-ของบริษัทของคุณ

ให้อธิบายเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงในหัวข้อต่อไปนี้

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงต่างๆ	หลักในการดำเนินการ
ทุกเดือน (เกิดความสกปรกหนักมากอยู่บ่อยครั้ง)	ตรวจเช็คหัวตัดเลเซอร์ไฟกัสเพื่อหาสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาดในกรณีที่มีการปน- เปื้อนของสิ่งสกปรก ถ้ามี ตรวจเช็คแผ่นตัวกรองของหน่วยจ่าย หากจำเป็นให้ทำการเปลี่ยน
ทุกเดือนหรือเมื่อไหลออกแลมป์ส่องสว่างขึ้น	ถ้าหากยังมีเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นอยู่ ให้ทำการ- เปลี่ยนกระเปาะบรรจุเลนส์ (กรุณาดูที่หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิต)

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงต่างๆ	หลักในการดำเนินการ
ทุกสามเดือน (เกิดความสกปรกหนักมากอยู่บ่อยครั้ง)	ให้ทำการตรวจเช็คมุมมองของระบบเลเซอร์ หากจำเป็นให้ทำความสะอาด ตรวจเช็ค- สติกเกอร์ค่าเดือนด้วย ต้องสามารถอ่านได้และต้องมีการจัดตำแหน่งอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ (โฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์) ให้ทำความสะอาด- หรือทำการปรับใหม่ หากจำเป็น ตรวจเช็คเครื่องดูดอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย
ทุกครึ่งปี	ถ้าหากยังมีเครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่นอยู่: ให้เปลี่ยน- แผ่นกรองถ่านกัมมันต์ (กรุณาดูที่หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิต)

ข้อสังเกต

ทางเราขอแนะนำให้รับการตรวจสอบในระดับมืออาชีพปีละครั้งจากช่างเทคนิคที่ให้บริการของเรา (มีปริมาณฝุ่นละอองหนามากอยู่บ่อย-
ครั้ง)

ทางเราขอเสนอการอบรมเฉพาะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานและพนักงานซ่อมบำรุง เมื่อมีคำถาม กรุณาติดต่อกับVideojet Technologies
Inc. หรือตัวแทนของบริษัทของคุณ

6.3 การทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

พบหัวตัดเลเซอร์โฟกัสอยู่ที่หัวเขียน หัวตัดนี้อาจมีการปนเปื้อนจากอนุภาคฝุ่นละออง เศษผงที่ลอยในอากาศ หรือสารอื่นๆ ซึ่งสารใดบ้าง-
ที่เกิดขึ้นในการทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ สิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนเหล่านี้สามารถทำให้หัวตัดเลเซอร์โฟกัสเกิดเสียหายได้และเป็นอุปสรรค-
ต่อการทำเครื่องหมาย อาจก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายกับอุปกรณ์ของระบบทำเครื่องหมายเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ-
ปฏิบัติการของกำลังเลเซอร์ที่สูงขึ้น เมื่อหัวตัดเลเซอร์โฟกัสมีสิ่งสกปรก ดังนั้นจึงต้องทำการตรวจสอบหัวตัดเลเซอร์โฟกัสอย่างสม่ำเสมอ-
เพื่อหาสิ่งสกปรก และต้องทำความสะอาด

ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ จะต้องทำความสะอาดด้านข้างของหัวตัดเลเซอร์โฟกัสที่หันหน้าไปทางด้านนอก กรุณาตรวจสอบด้านข้าง-
ของหัวตัดเลเซอร์โฟกัสที่หันหน้าไปทางหัวเขียนเพื่อหาสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน และให้ทำความสะอาดด้านข้างนี้ตามความต้องการ

⚠️ คำเตือน

หัวตัดเลเซอร์โฟกัสประกอบด้วยสารซิงค์เฮลีนด์ที่เคลือบผิวอยู่ วัสดุนี้มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ!

ให้ทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัสเฉพาะกับถุงมือยางเท่านั้น! เมื่อมีการสัมผัสด้วยมือ ทำการล้างมือโดยทันทีด้วยสบู่และน้ำเปล่าให้-
มากเพียงพอ หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนผิวของหัวตัดเลเซอร์โฟกัส! อย่าหายใจเอาฝุ่นละอองของวัสดุเข้าไป! เมื่อเกิดการแตกของหัวตัด-
เลเซอร์โฟกัสขึ้น ให้เก็บชิ้นส่วนหัวตัดเลเซอร์โฟกัสใส่ลงในถุงพลาสติกปิดผนึกแบบหนาและส่งคืนกลับมายังเรา

⚠️ ระวัง

เมื่อทุกชิ้นส่วนประกอบเลนส์ออปติคเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีความแม่นยำสูงสุดและการดำเนินการอย่างพิถีพิถันที่สุด!

การชำรุดบนผิวเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ชิ้นส่วนประกอบเกิดใช้งานไม่ได้หรือคุณภาพของการทำเครื่องหมายต่ำลง ให้เช็คสิ่งสกปรก-
ที่ติดแน่นอยู่ด้วยกระดาษทำความสะอาดออปติคและอะซิโตนเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในหัวเขียน!

สำหรับการทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส คุณจำเป็นต้องมี:

- กระดาษทำความสะอาดออปติค
- อะซิโตน

- ถูมือป้องกัน

ข้อสังเกต

ให้สวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งเมื่อต้องทำงาน!

6.3.1 ถอดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

อันตราย

จะต้องสับสวิตช์ระบบเลเซอร์เพื่อไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้าก่อนเริ่มดำเนินการทำงาน

1. ให้บิดสวิตช์กุญแจให้อยู่ในตำแหน่ง »0« ให้ดึงกุญแจออกเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบเลเซอร์จะไม่สามารถถูกสับสวิตช์เปิดได้
2. ปิดสวิตช์หลัก
3. ดึงปลั๊กไฟออก

หัวตัดเลเซอร์โฟกัสพบอยู่ในช็อกเก็ตที่มีหัวยึดล็อกแบบคาบคิปลาเป็น หัวยึดล็อกแบบคาบคิปลาเป็น ได้ปลดล็อกหลังจากหมุนไปแล้วหนึ่งในสี่ส่วน

1. ให้หมุนหัวตัดเลเซอร์โฟกัสไปหนึ่งในสี่ส่วนตามทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง อย่าสัมผัสผิวหัวตัดเลเซอร์โฟกัสด้วยถุงมือป้องกัน!
2. ให้ท่านนำหัวตัดเลเซอร์โฟกัสออกจากหัวเขียนและวางลงบนฝักรองที่สะอาด

สำหรับ SHC 100C/120C/150C:

1. คลายสกรูยึดทั้งสองตัวของหัวตัดเลเซอร์โฟกัส
2. ให้ปลดหัวตัดเลเซอร์โฟกัสของหัวเขียนออก

6.3.2 การประกอบหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

1. ให้ใช้หัวตัดเลเซอร์โฟกัสในหัวเขียน
2. หมุนหัวตัดเลเซอร์โฟกัสไปหนึ่งในสี่ส่วนตามทิศทางการหมุนของเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง อย่าใช้งานเครื่องมือ!

สำหรับ SHC 100C/120C/150C:

1. ให้ใช้หัวตัดเลเซอร์โฟกัสในหัวเขียน
2. ยึดหัวตัดเลเซอร์โฟกัสให้แน่นด้วยสกรูยึดทั้งสองตัว


6.4 การเปลี่ยนแผ่นตัวกรอง

อันตราย

จะต้องสับสวิตช์ระบบเลเซอร์เพื่อไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้าก่อนเริ่มดำเนินการทำงาน

เพื่อเปลี่ยนแผ่นตัวกรอง ก็ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้:

1. เปิดตะแกรงตรงด้านข้างและด้านหลังตรงหน่วยจ่าย ขณะที่สวมแผ่นตัวกรองจากด้านล่าง ใส่ไขควงแฉกขนาดเล็กในร่อง และแกะตะแกรงขึ้นอย่างระมัดระวัง



2. นำแผ่นตัวกรองออกมา กำจัดแผ่นตัวกรองตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
3. ใส่แผ่นตัวกรองใหม่เข้าไป
4. ปิดตะแกรง

6.5 การเปลี่ยนฟิวส์


เฉพาะ **10/30 W**



จะต้องสับสวิตช์ระบบเลเซอร์เพื่อไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้าก่อนเริ่มดำเนินการทำงาน

เพื่อทำการเปลี่ยนฟิวส์ ที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้:

1. เอาที่ครอบป้องกันตรงด้านหลังของหน่วยจ่ายออกมา
2. ถอดแผ่นยึดของตัวต่อฟิวส์พร้อมกัน (กรุณาดูภาพประกอบ) และดึงตัวต่อออกมา



3. นำฟิวส์ออกมา กำจัดฟิวส์ตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
4. วางฟิวส์อันใหม่เข้าไป (2 x T8A) และใส่ตัวต่อเข้าไป
5. ปิดที่ครอบป้องกันลงอีกครั้ง

6.6 โพรโตคอลเพื่อทำการดูแลรักษา สำหรับการเปลี่ยนและการซ่อมแซม

ทางเราขอแนะนำให้บันทึกรายงานไว้ในโปรโตคอลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน งานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาที่กรอกไว้ทั้งหมด

บันทึกงานต่างๆ ที่ได้กรอกไว้และช่วงเวลาทำงานลงไปโปรโตคอลเพื่อทำการดูแลรักษา มีส่วนทำให้การปฏิบัติการเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงถูกต้องและตรงเวลา เพื่อลดการรบกวนที่ระบบเลเซอร์ลง

โปรโตคอลสำหรับการเปลี่ยนและการซ่อมแซมเพิ่มเติมสามารถทำให้งานซ่อมบำรุงสะดวกขึ้น คุณสามารถทำสำเนาโปรโตคอลและให้
ยึดทุกการทำงานที่ระบบเลเซอร์ ซึ่งงานเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างเวลาใช้งาน

การตรวจสอบและการทำความสะอาดหัวตัดเลเซอร์โฟกัส

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง: ทุกเดือน

ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: ชื่อ

การควบคุมและการเปลี่ยนแผ่นตัวกรอง

(ถ้ามี)

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง: ทุกเดือน

ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: ชื่อ

การเปลี่ยนกระเป๋ารรจุเลนส์ในเครื่องดูดอุตสาหกรรม

(ถ้ามี)

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง: ทุกเดือนหรือเมื่อไฟลัดเลมปัดส่องสว่างขึ้น

ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: ชื่อ

การเปลี่ยนแผ่นกรองถ่านกัมมันต์ในเครื่องดูดอุตสาหกรรม

(ถ้ามี)

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง: ทุกครึ่งปี

ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: ชื่อ

การตรวจเช็คมุมมอง

ช่วงที่ต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง: ทุกสามเดือน

ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: ชื่อ

การอัปเดตซอฟต์แวร์ CMark

เวอร์ชัน:	ทำการกรอกข้อมูลเมื่อ: วันที่	ทำการกรอกข้อมูลผ่าน: Name

โปรโตคอลสำหรับการเปลี่ยนและการซ่อมแซม

รุ่นเลขอร์:

หมายเลขประจำเครื่อง:

<p>วันที่:</p> <p>ทำการกรอกข้อมูลผ่าน:</p>	<p>การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือทำการ- ซ่อมแซม</p>	<p>ข้อคิดเห็น (การรบกวน และอื่นๆ)</p>
<p>วันที่:</p> <p>ทำการกรอกข้อมูลผ่าน:</p>	<p>การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือทำการ- ซ่อมแซม</p>	<p>ข้อคิดเห็น (การรบกวน และอื่นๆ)</p>
<p>วันที่:</p> <p>ทำการกรอกข้อมูลผ่าน:</p>	<p>การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือทำการ- ซ่อมแซม</p>	<p>ข้อคิดเห็น (การรบกวน และอื่นๆ)</p>
<p>วันที่:</p> <p>ทำการกรอกข้อมูลผ่าน:</p>	<p>การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือทำการ- ซ่อมแซม</p>	<p>ข้อคิดเห็น (การรบกวน และอื่นๆ)</p>

7 การรบกวน

7.1 หมายเหตุ

การรบกวนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในส่วนของหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสาเหตุและมาตรการของการรบกวนเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับการแก้ไขปัญหา สามารถดำเนินการตามมาตรการที่แสดงขึ้นผ่านการชี้แนะของพนักงานซ่อมบำรุงและพนักงานที่ให้บริการ

ระวัง

อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาพิเศษเท่านั้น โดยเป็นผู้ดำเนินการเพื่อทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งการแก้ไขปัญหาล่าช้านี้ออกมาจากการปฏิบัติงานที่แน่นอนที่นี่! กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยไว้ข้อแม่!

7.2 การอธิบายเกี่ยวกับการรบกวน

อาการ	สาเหตุ/มาตรการ
ไม่สามารถเปิดสวิตช์ระบบเลเซอร์ได้	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบปลั๊กไฟ ตรวจสอบสวิตช์เปิดไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ เช่น FI เฉพาะ Videojet 3130/Videojet 3330/Videojet 3140/Videojet 3340: ตรวจสอบฟิวส์ (ถึงตอนนี้ให้ปลดตัวป้องกัน IP ตรงด้านหลังของหน่วยจ่ายแยกออกมา 19 กรุณาดูที่หัวข้อ "ส่วนประกอบที่หน่วยจ่าย").
ระบบไม่เปิดทำงานหรือขั้นตอนการทำงานใช้เวลานานมาก	<ul style="list-style-type: none"> ขั้นตอนรูทีนบูทอาจจะใช้เวลาสองสามนาที ตรวจสอบขนาดของฐานข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาในการบูท ให้จดบันทึกเวลาในการบูทและแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเวลานี้ทางสายด่วน-สอตไลน์ด้านการบริการ
ไม่สามารถสแตร์ทเลเซอร์ได้	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบอินเตอร์ล๊อค (ถ้าเป็นต้องปิด) ตรวจสอบเพื่อหาการแจ้งในเรื่องของความคิดปกติ ตรวจสอบสวิตช์กุญแจ (ถ้าเป็นต้องปิด) ตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณ STOP ภายนอก

อาการ	สาเหตุ/มาตรการ
<p>ไม่มีการทำงานเครื่องหมาย แม้ว่าได้กดปุ่ม START แล้วก็ตาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบตัวเข้ารหัส • ตรวจสอบไฟไดโอดีอิเล็กทรอนิกส์เซอร์ • ตรวจสอบระยะการทำงาน • ตรวจสอบเลนส์ออปติก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด • ตรวจสอบการปรับกำลังของชุดพารามิเตอร์ • ตรวจสอบในเรื่องของการตรวจหาผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบตัวนับชั่วโมงการทำงานจากแหล่งที่มาของรังสี • ตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณ STOP ภายนอก (หากยังมีอยู่) • ให้เปลี่ยนชุดเตอร์ที่เปิดปิดรังสี เมื่อมีการแจ้งในเรื่องของความผิดปกติ "ชุดเตอร์ที่เปิดปิดรังสีเกิดชำรุด"
<p>การทำงานเครื่องหมายเกิดเอียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการจัดเรียงตำแหน่งเลเซอร์ • ตรวจสอบแม่แบบ
<p>การทำงานเครื่องหมายเกิดเลื่อนข้ามไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบตำแหน่งเซ็นเซอร์ • ตรวจสอบความแน่นอนของการรับผลิตภัณฑ์
<p>ได้รับการดึงออก/เปลี่ยนการทำงานเครื่องหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการปรับตัวเข้ารหัส
<p>การทำงานเครื่องหมายเกิดอ่อนกำลังลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้หรือไม่ (รูปแบบอื่น วัสดุชนิดอื่น) • ตรวจสอบเลนส์ออปติก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด • ตรวจสอบระยะการทำงาน • ตรวจสอบชุดพารามิเตอร์ (กำลังการทำงานต่ำเกินไป รวดเร็วเกินไป) • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ต้องไม่มีความสกปรก ไม่มีหยดน้ำ ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีน้ำมัน และอื่นๆ) • ตรวจสอบการดูด (จะต้องเปิดและเหมาะสมกับการใช้งาน)
<p>การทำงานเครื่องหมายเกิดไม่ครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบความเร็วของผลิตภัณฑ์ • ตรวจสอบเลนส์ออปติก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดหรือเปลี่ยน • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ต้องไม่มีความสกปรก ไม่มีหยดน้ำ ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีน้ำมัน และอื่นๆ) • ตรวจสอบตัวเข้ารหัส เมื่อตัวเข้ารหัสเกิดลื่นไถล ให้เพิ่มแรงดันตัวกด-ของลูกกลิ้ง


อาการ	สาเหตุ/มาตรการ
คุณภาพของการทำเครื่องหมายที่แย่	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเลเซอร์เพื่อค้นหาการสิ้นสะท้อน • เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใช้หรือไม่ (รูปแบบอื่น วัสดุชนิดอื่น) • วัสดุที่สะท้อนแสง (อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอันเนื่องมาจากการสะท้อนแสง) ใช้หรือไม่ • ตรวจสอบเลนส์ออฟติก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาด • ตรวจสอบระบบการทำงาน • ตรวจสอบชุดพารามิเตอร์ (กำลังการทำงานต่ำเกินไป รวดเร็วเกินไป) • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (ต้องไม่มีความสกปรก ไม่มีหยดน้ำ ไม่มีฝุ่นละออง ไม่มีน้ำมัน และอื่นๆ) • ตรวจสอบการดูด (จะต้องเปิดและเหมาะกับการใช้งาน) • ตรวจสอบตัวเข้ารหัส เมื่อตัวเข้ารหัสเกิดลื่นไถล ให้เพิ่มแรงดันตัวกดของลูกกลิ้ง
เลเซอร์หยุดทำงานเมื่อมีอุณหภูมิของเลเซอร์สูงเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองและระบบ • อุณหภูมิโดยรอบอยู่ภายในช่วงข้อกำหนดจำเพาะใช้หรือไม่ (กรุณาดูที่เอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์) • มีพื้นที่เพียงพอสำหรับลมเข้าใช้หรือไม่ • ตรวจสอบระบบทำความเย็น (หากยังมีอยู่)

8 ภาคผนวก


8.1 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของระบบเลเซอร์ (10/30 W)

วงจรรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นผ่านปลั๊ก X9 บนแผ่นวงจรพิมพ์ SPM/CPD

ตำแหน่งของแผ่นวงจรพิมพ์ในระบบเลเซอร์:



ตำแหน่ง X9:



สามารถสั่งระบบเลเซอร์ได้ใน 2 รูปแบบ:

1. แบบที่มีวงจรด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EN13849-1 ซึ่งรองรับระดับประสิทธิภาพ "d" กับวงจรอินเทอร์ล็อก
2. แบบที่มีวงจรด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EN 13849-1 ซึ่งวงจรด้านความปลอดภัยนี้เข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "d" สำหรับวงจรควบคุมประตู และเข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "e" สำหรับวงจรหยุดฉุกเฉิน

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 1 (SPM)

ข้อสังเกต

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 1 รองรับระดับประสิทธิภาพ "d" กับวงจรอินเตอร์ล๊อคตามข้อกำหนด EN13849-1 เงื่อนไขในเรื่องนี้ก็คือระบบสายไฟที่ถูกต้องของวงจรอินเตอร์ล๊อคที่มีกำลังและสวิตช์เพื่อความปลอดภัย:

ต้องใช้หน้าสัมผัสที่เปิดทางด้านบวกตามข้อกำหนด IEC60947-5-1 สำหรับสวิตช์อินเตอร์ล๊อค (เช่น SCHMERSAL AZ 16-02ZVRK) สายจ่ายต้องแสดงเส้นลวดที่หุ้มไว้แต่ละด้าน (เช่น HELUKABEL LiY-TPC-Y (4x2x0.5 หรือ 2x2x0.5) P# 21357 หรือ 21355

F1= 1A SloBlow Littlefuse 0154001

การคำนวณ MTTF อยู่ภายใต้สำหรับการเข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "d" โดยยึดตามข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้เป็นหลัก:

- 1) จำนวนชั่วโมงการทำงาน/วัน = 21 (การทำงานเป็นช่วง 3 ช่วง ที่มีการพัก 1 ชั่วโมง)
- 2) จำนวนวันการทำงาน/ปี = 310 (365 วัน ยกเว้นวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- 3) ระยะเวลาเป็นวินาที = 28800 (8 ชั่วโมง สำหรับการทำงานเป็นช่วง 3 ช่วง ที่มี 1 รอบการทำความสะอาดต่อช่วงการทำงาน)
- 4) จำนวนรอบที่ส่งผลโดยเฉลี่ยต่อปี = 813.75

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.1	24V_INT	ทางออก	กรรณาคูที่ X9.23 เริ่มต้นเชื่อมไปยัง X9.23
X9.2	GND_INT	ทางออก	-
X9.3	24V_LAS	ทางเข้า	-
X9.4	GND_INT	ทางออก	-
X9.5	24V_INT	ทางออก	-
X9.6	-	ทางออก	ที่กำหนดไว้แล้ว
X9.7	24V_INT	ทางออก	-
X9.8	-	ทางออก	ที่กำหนดไว้แล้ว
X9.9	GND_INT	ทางออก	-
X9.10	-	ทางเข้า	เชื่อมไปยัง X9.12
X9.11	GND_INT	ทางออก	
X9.12	-	ทางออก	เชื่อมไปยัง X9.10
X9.13	GND_LAS	ทางเข้า	
X9.14	ชัตเตอร์ล๊อค 1	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรชัตเตอร์ล๊อคขึ้นมา ในทันทีใดนั้น- ชัตเตอร์ที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ก็ปิดลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.7 เพื่อปิดชัตเตอร์ล๊อค กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.7
X9.15	อินเตอร์ล๊อค 2	ทางเข้า	หากหนึ่งในวงจรอินเตอร์ล๊อคเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่าย- ไฟเลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.19 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.19

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.16	ชัตเตอร์ล๊อค 2	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรชัตเตอร์ล๊อคขึ้นมา ในทันใดนั้น- ชัตเตอร์ที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ก็ปิดลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.5 เพื่อปิดชัตเตอร์ล๊อค กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.5
X9.17	อินเตอร์ล๊อค 1	ทางเข้า	หากหนึ่งในวงจรอินเตอร์ล๊อคเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.21 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.21
X9.18	-	ทางออก	
X9.19	อินเตอร์ล๊อค 2	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.15 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง
X9.20	-	ทางออก	
X9.21	อินเตอร์ล๊อค 1	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.17 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง
X9.22	-	ทางเข้า	เชื่อมไปยัง X9.24
X9.23	INTERLOCK_RESET	ทางเข้า	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับปุ่มรีเซ็ตภายนอกในกรณีอื่นอันหลัง- การสร้างสภาพที่ปลอดภัยอีกครั้ง เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์อีกครั้ง ต้องต่อปุ่มให้ผู้ใช้ระหว่าง X9.1 และ X9.23 เริ่มต้นเชื่อมไปยัง X9.1
X9.24	-	ทางออก	เชื่อมไปยัง X9.22

ระบบสายไฟ ทรูมาคูที วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1 [▶ 81]

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 2

ข้อสังเกต

สำหรับการใช้วงจรด้านความปลอดภัยต้องระมัดระวังเอาใจใส่กับเรื่องการเดินสายไฟที่วงจรควบคุมประตูและวงจรหยุดฉุกเฉินที่มากเกินไปสองข้าง

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.1	24V_INT	ทางออก	-
X9.2	GND_INT	ทางออก	-
X9.3	-	ทางเข้า	-
X9.4	GND_INT	ทางออก	-
X9.5	24V_INT	ทางออก	-
X9.6	ปลดประตูด้วยรีเลย์ 1	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อเปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อวงจรควบคุมประตูเปิดขึ้น สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับอย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการเดินสายไฟ
X9.7	24V_INT	ทางออก	-
X9.8	ปลดประตูด้วยรีเลย์ 2	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อเปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อวงจรควบคุมประตูเปิดขึ้น สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับอย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการเดินสายไฟ
X9.9	GND_INT	ทางออก	-
X9.10	การควบคุมประตูย้อนกลับเข้ามา	ทางเข้า	ทางเข้าที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติดกันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.12
X9.11	GND_INT	ทางออก	
X9.12	การควบคุมประตูย้อนกลับ-ออกไป	ทางออก	ทางออกที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติดกันในการเพิ่มรีเลย์ เชื่อมไปยัง X9.10
X9.13	-	ทางเข้า	
X9.14	ประตู 1 เข้ามา	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรควบคุมประตูขึ้น ก็ต้องปิดชัตเตอร์ที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ทันที เชื่อมต่อกับ X9.7 เพื่อปิดวงจรควบคุมประตู กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.7


เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.15	ลูกเงิน 2 เข้ามา	ทางเข้า	หากวงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ- เลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.19 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง และทำการ- รีเซ็ตจังหวะบน X9.23 กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.19
X9.16	ประตู 2 ทางเข้า	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรควบคุมประตูขึ้น ก็ต้องปิดซีดเดอร์ที่- เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ทันที เชื่อมต่อกับ X9.5 เพื่อปิดวงจรควบคุมประตู กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.5
X9.17	ลูกเงิน 1 เข้ามา	ทางเข้า	หากวงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ- เลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.21 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง และทำการ- รีเซ็ตจังหวะบน X9.23 กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.21
X9.18	ปลักรีเลย์ลูกเงิน 1	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อ- วงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้นมา สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับ- อย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการ- เดินสายไฟ
X9.19	ลูกเงิน 2 ออกไป	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.15 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง
X9.20	ปลักรีเลย์ลูกเงิน 2	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อ- วงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้นมา สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับ- อย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการ- เดินสายไฟ
X9.21	ลูกเงิน 1 ทางออก	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.17 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง
X9.22	การควบคุมลูกเงินที่ย้อนกลับ- เข้ามา	ทางเข้า	ทางเข้าที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติด- กันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.24
X9.23	การรีเซ็ตลูกเงินเข้ามา	ทางเข้า	พอร์ตเชื่อมต่อในการรีเซ็ตภายนอกสำหรับการรีเซ็ตตัวหยุด- ลูกเงินเพื่อกลับคืนสภาพที่ปลอดภัยอีกครั้ง
X9.24	การควบคุมลูกเงินที่ย้อนกลับ- ออกไป	ทางออก	ทางออกที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติด- กันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.22

ระบบสายไฟ กระจกดูทีวี วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2 [▶ 82]


8.2 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของระบบเลเซอร์ (60 W)

วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นผ่านปลั๊กต่อ X9 บนแผ่นวงจรพิมพ์ SPM

ตำแหน่งของแผ่นวงจรพิมพ์ในระบบเลเซอร์:



ตำแหน่ง X9:



สามารถสั่งระบบเลเซอร์ได้ใน 2 รูปแบบ:

1. แบบที่มีวงจรด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EN13849-1 ซึ่งรองรับระดับประสิทธิภาพ "d" กับวงจรอินเทอร์ล็อก
2. แบบที่มีวงจรด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EN 13849-1 ซึ่งวงจรด้านความปลอดภัยนี้เข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "d" สำหรับวงจรควบคุมประตู และเข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "c" สำหรับวงจรหยุดฉุกเฉิน

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 1 (SPM-16A)

ข้อสังเกต

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 1 รองรับระดับประสิทธิภาพ "d" กับวงจรอินเทอร์ล็อกตามข้อกำหนด EN13849-1 เงื่อนไขในเรื่องนี้ก็คือระบบสายไฟที่ถูกต้องของวงจรอินเทอร์ล็อกที่มีกำลังและสวิตช์เพื่อความปลอดภัย:

ต้องใช้หน้าสัมผัสที่เปิดทางด้านบวกตามข้อกำหนด IEC60947-5-1 สำหรับสวิตช์อินเทอร์ล็อก (เช่น SCHMERSAL AZ 16-02ZVRK) สายจ่ายต้องแสดงเส้นลวดที่หุ้มไว้แต่ละด้าน (เช่น HELUKABEL LiY-TPC-Y (4x2x0.5 หรือ 2x2x0.5) P# 21357 หรือ 21355

F1= 1A SloBlow Littlefuse 0154001

การคำนวณ MTTF อยู่ภายใต้สำหรับการเข้าถึงระดับประสิทธิภาพ "d" โดยยึดตามข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้เป็นหลัก:

- 1) จำนวนชั่วโมงการทำงาน/วัน = 21 (การทำงานเป็นช่วง 3 ช่วง ที่มีการพัก 1 ชั่วโมง)
- 2) จำนวนวันการทำงาน/ปี = 310 (365 วัน ยกเว้นวันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- 3) ระยะเวลาเป็นวินาที = 28800 (8 ชั่วโมง สำหรับการทำงานเป็นช่วง 3 ช่วง ที่มี 1 รอบการทำความสะอาดต่อช่วงการทำงาน)
- 4) จำนวนรอบที่ส่งผลโดยเฉลี่ยต่อปี = 813.75

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.1	24V_INT	ทางออก	กรรณาคูที่ X9.23 เริ่มต้นเชื่อมไปยัง X9.23
X9.2	GND_INT	ทางออก	-
X9.3	24V_LAS	ทางเข้า	-
X9.4	GND_INT	ทางออก	-
X9.5	24V_INT	ทางออก	-
X9.6	-	ทางออก	ที่กำหนดไว้แล้ว
X9.7	24V_INT	ทางออก	-
X9.8	-	ทางออก	ที่กำหนดไว้แล้ว
X9.9	GND_INT	ทางออก	-
X9.10	-	ทางเข้า	เชื่อมไปยัง X9.12
X9.11	GND_INT	ทางออก	
X9.12	-	ทางออก	เชื่อมไปยัง X9.10
X9.13	GND_LAS	ทางเข้า	
X9.14	ชุดเทอร์ส็อก 1	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรชุดเทอร์ส็อกขึ้นมา ในทันทีใดนั้น-ชุดเทอร์ส็อกที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ก็ปิดลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.7 เพื่อปิดชุดเทอร์ส็อก กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.7
X9.15	อินเทอร์ส็อก 2	ทางเข้า	หากหนึ่งในวงจรอินเทอร์ส็อกเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่าย-ไฟเลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.19 เพื่อปิดอินเทอร์ส็อกลง กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.19

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.16	ชัตเตอร์ล๊อค 2	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรชัตเตอร์ล๊อคขึ้นมา ในทันใดนั้น- ชัตเตอร์ที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ก็ปิดลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.5 เพื่อปิดชัตเตอร์ล๊อค กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.5
X9.17	อินเตอร์ล๊อค 1	ทางเข้า	หากหนึ่งในวงจรอินเตอร์ล๊อคเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.21 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.21
X9.18	-	ทางออก	
X9.19	อินเตอร์ล๊อค 2	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.15 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง
X9.20	-	ทางออก	
X9.21	อินเตอร์ล๊อค 1	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.17 เพื่อปิดอินเตอร์ล๊อคลง
X9.22	-	ทางเข้า	เชื่อมไปยัง X9.24
X9.23	INTERLOCK_RESET	ทางเข้า	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับปุ่มรีเซ็ตภายนอกในกรณีขึ้นอันหลัง- การสร้างสภาพที่ปลอดภัยอีกครั้ง เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ- เลเซอร์อีกครั้ง ต้องต่อปุมให้คู่ระหว่าง X9.1 และ X9.23 เริ่มต้นเชื่อมไปยัง X9.1
X9.24	-	ทางออก	เชื่อมไปยัง X9.22

ระบบสายไฟ ทรูมาคูที วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1 [▶ 86]

การจัดเทอร์มินอลแบบที่ 2 (SPM-16A-FASS)

ข้อสังเกต

สำหรับการใช้วงจรด้านความปลอดภัยต้องระมัดระวังเอาใจใส่กับเรื่องการเดินสายไฟที่วงจรควบคุมประตูและวงจรหยุดฉุกเฉินที่มากเกินไปสองข้าง

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.1	24V_INT	ทางออก	กรุณาดูที่ X9.23
X9.2	GND_INT	ทางออก	-
X9.3	-	ทางเข้า	-
X9.4	GND_INT	ทางออก	-
X9.5	24V_INT	ทางออก	-
X9.6	ปลดประตูด้วยรีเลย์ 1	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อวงจรควบคุมประตูเปิดขึ้น สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับอย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการเดินสายไฟ
X9.7	24V_INT	ทางออก	-
X9.8	ปลดประตูด้วยรีเลย์ 2	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อวงจรควบคุมประตูเปิดขึ้น สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับอย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการเดินสายไฟ
X9.9	GND_INT	ทางออก	-
X9.10	การควบคุมประตูย้อนกลับเข้ามา	ทางเข้า	ทางเข้าที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติดกันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.12
X9.11	GND_INT	ทางออก	
X9.12	การควบคุมประตูย้อนกลับ-ออกไป	ทางออก	ทางออกที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ใช้กดให้ติดกันในการเพิ่มรีเลย์ เชื่อมไปยัง X9.10
X9.13	-	ทางเข้า	
X9.14	ประตู 1 เข้ามา	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรควบคุมประตูขึ้น ก็ต้องปิดชัตเตอร์ที่เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ทันที เชื่อมต่อกับ X9.7 เพื่อปิดวงจรควบคุมประตู กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.7

เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X9.15	ลูกเงิน 2 เข้ามา	ทางเข้า	หากวงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ- เลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.19 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง และทำการ- รีเซ็ตจังหวะบน X9.23 กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.19
X9.16	ประตู 2 ทางเข้า	ทางเข้า	หากเปิดหนึ่งในวงจรควบคุมประตูขึ้น ก็ต้องปิดชุดเตอร์ที่- เปิดปิดรังสีของเลเซอร์ทันที เชื่อมต่อกับ X9.5 เพื่อปิดวงจรควบคุมประตู กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.5
X9.17	ลูกเงิน 1 เข้ามา	ทางเข้า	หากวงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้น ก็ดับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ- เลเซอร์ลงทันที เชื่อมต่อกับ X9.21 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง และทำการ- รีเซ็ตจังหวะบน X9.23 กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.21
X9.18	ปลักรีเลย์ลูกเงิน 1	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อ- วงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้นมา สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับ- อย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการ- เดินสายไฟ
X9.19	ลูกเงิน 2 ออกไป	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.15 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง
X9.20	ปลักรีเลย์ลูกเงิน 2	ทางออก	ทำการเพิ่มเพื่อปิดการทำงานของรีเลย์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เมื่อ- วงจรหยุดลูกเงินเปิดขึ้นมา สำหรับการใช้งานส่วนขยายหน้าสัมผัสจำเป็นต้องได้รับ- อย่างมากที่สุด 50 mA ต่อรีเลย์ ต้องใช้งานฟิวส์ลิ่งไดโอด และต้องสับสวิตช์วงจรควบคุมย้อนกลับตามตัวอย่างในการ- เดินสายไฟ
X9.21	ลูกเงิน 1 ทางออก	ทางออก	เชื่อมต่อกับ X9.17 เพื่อปิดวงจรหยุดลูกเงินลง
X9.22	การควบคุมลูกเงินที่ย้อนกลับ- เข้ามา	ทางเข้า	ทางเข้าที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ชักดให้ติด- กันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.24
X9.23	การรีเซ็ตลูกเงินเข้ามา	ทางเข้า	พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับปุ่มรีเซ็ตหยุดลูกเงิน หลังจากสร้าง- สภาพที่ปลอดภัยอีกครั้ง ให้เปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์- อีกครั้งด้วยการกดปุ่มขึ้นขึ้น พอร์ตเชื่อมต่อปุ่มอยู่ระหว่าง X9.1 และ X9.23
X9.24	การควบคุมลูกเงินที่ย้อนกลับ- ออกไป	ทางออก	ทางออกที่ควบคุมย้อนกลับสำหรับหน้าสัมผัสที่ชักดให้ติด- กันในการเพิ่มรีเลย์ กำหนดค่าเริ่มต้น: เชื่อมไปยัง X9.22

ระบบสายไฟ ฐานาคูที่ วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2 [▶ 87]


8.3 แบบอินเตอร์เฟซของลูกค้า

ข้อสังเกต

สายไฟกั้นที่ใช้เดินสายในระบบต้องหุ้มไว้เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

ควรทำการหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนไว้บนรางที่วางแทนเอาไว้แล้ว

เทอร์มินอลสำหรับอินเตอร์เฟซของลูกค้าพบบนแผ่นวงจรพิมพ์ตัวควบคุมในหน่วยจ่ายของระบบเลเซอร์



คำแนะนำในการใช้งานปลั๊ก

ปลั๊ก	คำอธิบาย
X28	เทอร์มินอลช่องเสียบ
X21	การดูด
X29	การควบคุมเลเซอร์
X22	การควบคุมเลเซอร์
X33	สัญญาณภายใน
X25	อินเตอร์เฟซของตัวตรวจจับผลิตภัณฑ์/ตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ
X30	การเลือกงานภายนอก
X27	การควบคุมเลเซอร์

คำแนะนำในการใช้งานสะพานเชื่อมเพื่อปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเดินสายไฟวงจรภายนอก

ต้องใช้เทอร์มินอลดังต่อไปนี้มาเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 12 หรือ 24 V เพื่อรับประกันการปฏิบัติงานของระบบเลขเซอร์:

สะพานเชื่อม	คำอธิบาย
X29. 1-7	ทางเข้าที่เป็นความผิดพลาดของลูกค้า
X27.7 - X33.3	ที่กำหนดไว้ภายในแล้ว
X21. 1-2	ความผิดปกติในการดูด
X21. 3-5	แผ่นกรองเต็ม
X22. 3-11	ที่กำหนดไว้ภายในแล้ว
X22. 7-9	หยุดการทำเครื่องหมาย
X22. 9-11	ที่กำหนดไว้ภายในแล้ว
X33. 1-8	สวิตช์กัญญาภายนอก
X33. 2-6	ที่กำหนดไว้ภายในแล้ว
X25. 9-12	เปิดใช้งานทริกเกอร์

ข้อกำหนดจำเพาะของ 12 ทางออก:


แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้:	24 V/แบบตามสิ่ง Push Pull (โหมดที่ต่างกัน สิ่งให้ระดับสูงและระดับต่ำทำงาน)
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด:	สูงสุด 50 mA (กั้นการลัดวงจร)

ข้อกำหนดจำเพาะของ 24 ทางเข้า:

แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้:	24 V
กระแสไฟฟ้าขาเข้า:	2.5 mA
แรงดันเทอร์ชไฮลด์สำหรับช่วงระดับ LOW:	<= 8.4 V
แรงดันเทอร์ชไฮลด์สำหรับช่วงระดับ HIGH:	>= 9.4 V
ความถี่สูงสุด:	200 Hz (นอกจากอินเตอร์เฟซของตัวตรวจจับผลิตภัณฑ์/ตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ)

8.3.1 พอร์ตเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้ากับอินเทอร์เฟซของลูกค้า (ปลั๊ก X28)

ลูกค้านเอง (พอร์ตเชื่อมต่อที่หุ้มเพื่อลดสัญญาณรบกวน) หรือ ไม่ก็ตัวจ่ายภายในที่มีขนาด 12 V หรือ 24 V (การเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นได้) สามารถจ่ายไฟให้กับอินเทอร์เฟซของลูกค้า




ใช้การจัมเปอร์ X19 (สีเหลือง) และ X20 (สีเขียว) เพื่อกำหนดค่าการจ่ายให้กับอินเทอร์เฟซของลูกค้า

การกำหนดค่าแบบไม่มีสวิตช์ไฟฟ้า

สำหรับการกำหนดค่าแบบไม่มีสวิตช์ไฟฟ้า (ลูกค้าจ่ายให้กับอินเทอร์เฟซ) ต้องกำหนดการจัมเปอร์ตามดังต่อไปนี้:

การจ่ายภายนอกแบบ **+12 V** ถึง **+24 V** (แบบไม่มีสวิตช์ไฟฟ้า):

X19



X20



การจ่ายเข้าจากภายนอกแบบ 12 หรือ 24 V +/- 10% ที่สูงสุด 50 W มีการเชื่อมต่อกับ X28.7 (+) และ X28.8 (-)


การกำหนดค่าแบบเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับการกำหนดค่าแบบเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ (การจ่ายเอง) ต้องกำหนดการจัมเปอร์ตามดังต่อไปนี้:

X28.7 และ X28.8 ไม่ได้รับการเดินสายไฟในกรณีนี้

การจ่ายเข้าจากภายในแบบ **+12 V** (แบบเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นได้):


X19



X20



การจ่ายเข้าจากภายในแบบ **+24 V** (แบบเชื่อมต่อที่อาจเกิดขึ้นได้):




 **ระมัดระวัง**

สำหรับการจ่ายเองในอินเทอร์เฟซของลูก้าต้องไม่เกินการไหลค 250 mA

ปลั๊ก X28: เทอร์มินอลช่องเสียบ


เทอร์มินอล	สัญญาณ	คำอธิบาย
X28.1	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.2	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.3	EXT_STARTUP	สามารถเดินเครื่องได้จากการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทค่านิมพัลส์ของ X28.5 การเชื่อมต่อแบบอื่นไม่ได้รับอนุญาต! สำหรับการเชื่อมต่อแบบถาวรระหว่าง X28.3 และ X28.5 ทำให้ระบบมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดสวิทช์หลักขึ้น
X28.4	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.5	PWR_INT	การเชื่อมต่อกับ X28.3
X28.6	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.7	พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก +	12 - 24 V ลูก้า
X28.8	พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก -	GND สำหรับลูก้า
X28.9	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.10	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.11	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.12	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.13	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X28.14	RESERVED	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน

8.3.2 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X21 ในการดูด




เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	ระดับสูง/ระดับต่ำ	คำอธิบาย
X21.1	EXHAUST_ERROR	ทางเข้า	ระดับต่ำ	ระบบจะหยุดลงทันที เมื่อเกิดความผิดปกติในการดูดขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำเครื่องหมาย
X21.2	EXHAUST_ON	ทางออก	ระดับสูง	มีการกำหนดสัญญาณนี้ เมื่อต้องการเปิดการดูดขึ้น
X21.3	FILTER_FULL	ทางเข้า	ระดับต่ำ	ระบบจะหยุดลงทันที เมื่อตัวกรองของการดูดเกิดเต็มขึ้นมาในระหว่างขั้นตอนการทำเครื่องหมาย
X21.4	GND_CI	ทางออก		
X21.5	24 V_CI	ทางออก		แหล่งจ่ายไฟ
X21.6	GND_CI	ทางออก		

8.3.3 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X29 ในการควบคุมเลเซอร์




เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	ระดับสูง/ระดับต่ำ	คำอธิบาย
X29.1	ERROR_STATUS_CUS TOMER	ทางเข้า	ระดับต่ำ	เชื่อมต่อกับ 24V ใช้สัญญาณสำหรับการประเมินผลสภาพความคิดปกติ
X29.2	ERROR	ทางออก	ระดับต่ำ	หยุดระบบลงทันทีเมื่อเกิดความคิดปกติขึ้นระหว่างการทำเครื่องหมาย
X29.3	ERROR_CONFIRM	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับข้อความแสดงว่าได้รับความผิดปกติจากภายนอก
X29.4	SYSTEM_READY	ทางออก	ระดับสูง	SYSTEM_READY ถูกกำหนดทันทีที่ระบบได้สิ้นสุดการเริ่มใช้งาน และพร้อมสำหรับการส่งงานผ่านซอฟต์แวร์และอินเตอร์เฟซของลูกค้า ขกเล็กโหมคการบริการ
X29.5	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า		
X29.6	ACK_JOB_SELECTION	ทางออก	ระดับสูง	Low: สิ้นสุดการเลือกงาน High: ยังไม่สิ้นสุดการเลือกงาน
X29.7	+24V_CI	ทางออก		
X29.8	GND_CI	ทางออก		
X29.9	+24V_CI	ทางออก		
X29.10	GND_CI	ทางออก		

8.3.4 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X22 ในการควบคุมเลเซอร์



เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	ระดับสูง/ระดับต่ำ	คำอธิบาย
X22.1	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า		กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X22.2	LASER_READY	ทางออก	ระดับสูง	กำหนดสัญญาณนี้ หลังจากทีสวิตช์-กุญแจได้ปิดลงแล้ว และได้กำหนดการเริ่มต้นแหล่งที่มาของรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นยอมรับสัญญาณเริ่มต้นเพื่อเริ่มการทำเครื่องหมาย
X22.3	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	ความลาดชันลดลง	กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X22.4	การทำเครื่องหมาย	ทางออก	ระดับสูง	กำหนดสัญญาณนี้ในระหว่างขั้นตอนการทำเครื่องหมาย
X22.5	START_MARKING	ทางเข้า	ระดับสูง	สัญญาณนี้เป็นการเริ่มต้นขั้นตอนการทำเครื่องหมาย เมื่อการหยุดการทำเครื่องหมายไม่ทำงาน
X22.6	READY_TO_MARK	ทางออก	ระดับสูง	กำหนดสัญญาณนี้ขึ้นมา เมื่อระบบพร้อมสำหรับการทำเครื่องหมาย (รอสัญญาณ-ทริกเกอร์)
X22.7	STOP_MARKING	ทางเข้า	ระดับต่ำ	สัญญาณนี้หยุดขั้นตอนการทำเครื่องหมายชั่วคราวระหว่างการเริ่มการทำเครื่องหมายเมื่อมีการทำงานอยู่
X22.8	SHUTTER_CLOSED	ทางออก	ระดับสูง	กำหนดสัญญาณนี้ เมื่อได้ปิดชัตเตอร์ที่-เปิดปิดรังสีแล้ว
X22.9	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า		กำหนดไว้แล้วสำหรับความต้องการใช้ภายใน
X22.10	GND_CI	ทางออก		
X22.11	+24V_CI	ทางออก		
X22.12	GND_CI	ทางออก		


8.3.5 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X33 ในสัญญาณภายใน



เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X33.1	EXT_KEY	ทางเข้า	ช่องทางเข้าภายนอกสำหรับสวิตช์กุญแจ
X33.2	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางออก	
X33.3	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางออก	
X33.4	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	
X33.5	NC		-
X33.6	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	
X33.7	NC		-
X33.8	EXT_KEY	ทางออก	ช่องทางออกภายนอกสำหรับสวิตช์กุญแจ

ทางเข้า X33.1 ต้องถูกสับเปลี่ยนจากทางออก X33.8 แบบไม่มีคีย์ไฟฟ้า

8.3.6 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X25 ในตัวตรวจจับผลิตภัณฑ์/ตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ



เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	คำอธิบาย
X25.1	CHA	ทางเข้า	ช่องอินพุตสำหรับกระตุ้น 1 ของตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ
X25.2	CI line supply 0	ทางออก	24 V สำหรับตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ
X25.3	CHB	ทางเข้า	ช่องอินพุตสำหรับกระตุ้น 2 ของตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ
X25.4	CI line supply 1	ทางออก	24 V สำหรับทริกเกอร์
X25.5	IN_ENC_IDX	ทางเข้า	ช่องอินพุตสำหรับกระตุ้นแบบบ่งชี้ของตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ
X25.6	GND_CI	ทางออก	GND
X25.7	TRG	ทางเข้า	ทางเข้าทริกเกอร์ (การตรวจหาผลิตภัณฑ์)
X25.8	GND_CI	ทางออก	GND
X25.9	TRG_EN	ทางเข้า	เปิดใช้งานทริกเกอร์ (เชื่อมไปยัง X25.12)
X25.10	GND_CI	ทางออก	GND
X25.11	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางออก	
X25.12	24 V CI	ทางออก	แหล่งจ่ายไฟ 24 V (เชื่อมไปยัง X25.9)


พอร์ตเชื่อมต่อของตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบและของตัวตรวจจับผลิตภัณฑ์ควรเกิดขึ้นเหมือนกับในภาพประกอบทางด้านล่าง

ความยาวของจังหวะต่ำสุด 2 μ s


การไหลต่ำสุด 20 mA

ข้อสังเกต

หากใช้งานทั้งสองช่องตัวเข้ารหัสแบบหมุนรอบ ต้องเพิ่มค่าของจังหวะหรือรอบการหมุนเป็นสองเท่าในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์




8.3.7 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X30 ในการเลือกงานภายนอก



เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	ระดับสูง/ระดับต่ำ	คำอธิบาย
X30.1	JOB_SELECT_BIT_0	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 0
X30.2	JOB_SELECT_BIT_1	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 1
X30.3	JOB_SELECT_BIT_2	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 2
X30.4	JOB_SELECT_BIT_3	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 3
X30.5	JOB_SELECT_BIT_4	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 4
X30.6	JOB_SELECT_BIT_5	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 5
X30.7	JOB_SELECT_BIT_6	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 6
X30.8	JOB_SELECT_BIT_7	ทางเข้า	ระดับสูง	ทางเข้าสำหรับ bit mask บิต 7
X30.9	JOB_SELECT_STROBE	ทางเข้า	ความลาดชันสูง-ขึ้น	การตอบรับสัญญาณ "อ่าน bit mask"
X30.10	GND_CI	ทางออก		
X30.11	24V_CI	ทางออก		
X30.12	GND_CI	ทางออก		


8.3.8 การกำหนดเทอร์มินอลของปลั๊ก X27 ในการควบคุมเลขเซอร์




เทอร์มินอล	สัญญาณ	ทางเข้า/ทางออก	ระดับสูง/ระดับต่ำ	คำอธิบาย
X27.1	SHUTDOWN	ทางเข้า	ระดับสูง	หากกำหนดทางเข้านี้ "ระดับสูง" ก็เป็นการปิดเครื่อง
X27.2	PC_CONNECTED	ทางออก	ระดับสูง	หากมีการกำหนดขึ้น ทันใดนั้นเครื่อง PC ก็เชื่อมต่อทันที
X27.3	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	ระดับสูง	
X27.4	ระดับดี	ทางออก	ระดับสูง	มีการแสดงผลถึงการทำเครื่องหมายครั้ง- ล่าสุดโดยไม่มีกรเตือนหรือข้อความแจ้ง- ในเรื่องของความผิดปกติ ทางออกนี้ถูก- รีเซ็ตจากสัญญาณทรiggerถัดไป
X27.5	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	ระดับสูง	
X27.6	ระดับต่ำ	ทางออก	ระดับสูง	มีการแสดงผลถึงการไม่จบการทำ- เครื่องหมายครั้งล่าสุด เนื่องจากมีการ- เตือนหรือมีข้อความแจ้งในเรื่องของ- ความผิดปกติ ทางออกนี้ถูกรีเซ็ตจาก- สัญญาณทรiggerถัดไป
X27.7	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	ระดับต่ำ	เชื่อมต่อกับ X33.3
X27.8	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางออก	ระดับสูง	
X27.9	ที่กำหนดไว้แล้ว	ทางเข้า	ระดับสูง	
X27.10	GND_CI			
X27.11	24V_CI			
X27.12	GND_CI			

8.4 ตัวอย่างระบบสายไฟ 10/30 W

8.4.1 การควบคุมเลเซอร์/การเลือกงาน



8.4.2 การติดตั้งตัวเข้ารหัส/ทรiggerเกอร์




Hinweis: Wenn der Laser von einer SPS oder einem ähnlichen Gerät (Relais) angesteuert wird, muss Anstelle von Pin X25.4 Pin X25.12 als 24-V-Versorgung für den Auslöser verwendet werden, da dies sonst zu Fehlern führt

Note: If the laser is triggered by a PLC or similar (relay) instead of pin X25.4 pin X25.12 must be used as the 24V supply for the trigger, otherwise it can lead to errors

8.4.3 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1

การตอบสนองระบบ:

1. เปิดชัตเตอร์ล๊อค
2. เปิดอินเทอร์ล๊อค



8.4.4 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2


1. ระดับประสิทธิภาพ "d" ของวงจรควบคุมประตูด

การตอบสนองระบบ: เปิดชัตเตอร์ล๊อค ข้อความแจ้ง: วงจรควบคุมประตูดเปิดขึ้น


2. ระดับประสิทธิภาพ "e" ของการหยุดฉุกเฉิน

การตอบสนองระบบ: เปิดอินเทอร์ล๊อค ข้อความแจ้ง: เปิดการหยุดฉุกเฉิน

ต้องรีเซ็ตการหยุดฉุกเฉินด้วย S02 หลังจากได้มีการกลับคืนสภาพที่ปลอดภัยอีกครั้งแล้ว




วงจรรักษาความปลอดภัย (แบบขยาย)




8.5 ตัวอย่างระบบสายไฟ 60 W

8.5.1 การควบคุมเลเซอร์/การเลือกงาน



8.5.2 การติดตั้งตัวเข้ารหัส/ทรiggerเกอร์




Hinweis: Wenn der Laser von einer SPS oder einem ähnlichen Gerät (Relais) angesteuert wird, muss Anstelle von Pin X25.4 Pin X25.12 als 24-V-Versorgung für den Auslöser verwendet werden, da dies sonst zu Fehlern führt

Note: If the laser is triggered by a PLC or similar (relay) instead of pin X25.4 pin X25.12 must be used as the 24V supply for the trigger, otherwise it can lead to errors

8.5.3 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 1

การตอบสนองระบบ:

1. เปิดชัตเตอร์ล๊อค
2. เปิดอินเทอร์ล๊อค



8.5.4 วงจรไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแบบที่ 2


1. ระดับประสิทธิภาพ "d" ของวงจรควบคุมประตู

การตอบสนองระบบ: เปิดชัตเตอร์ล็อก ข้อความแจ้ง: วงจรควบคุมประตูเปิดขึ้น


2. ระดับประสิทธิภาพ "e" ของการหยุดฉุกเฉิน

การตอบสนองระบบ: เปิดอินเทอร์ล็อก ข้อความแจ้ง: เปิดการหยุดฉุกเฉิน

ต้องรีเซ็ตการหยุดฉุกเฉินด้วย S02 หลังจากได้มีการกลับคืนสภาพที่ปลอดภัยอีกครั้งแล้ว




วงจรรักษาความปลอดภัย (แบบขยาย)






8.6 ภาพวาดประกอบ

หน่วยจ่าย






หน่วยพิมพ์ข้อความ (หัวเลเซอร์และหัวเขียน) Videojet 3140

ด้วย SHC 60D




ด้วย SHC 100D/SHC 120C




หน่วยพิมพ์ข้อความ (หัวเลเซอร์และหัวเขียน) Videojet 3340


ด้วย SHC 60D



ด้วย SHC 100D/SHC 120C




ด้วย SHC 150C




หน่วยพิมพ์ข้อความ (หัวเลเซอร์และหัวเขียน) Videojet 3640


ด้วย SHC 60D



ด้วย SHC 100D/SHC 120C






ด้วย SHC 150C




หัวเขียน




SHC 60D



SHC 100D/SHC 120C



SHC 150C



หัวข้ออื่น

8.7 แผ่นข้อมูลกำกับด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารซิงค์เซเลไนด์ (ZnSe)

เอกสารความปลอดภัย II-VI เยอร์มัน

วันที่ปรับปรุง: 21.08.2001

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อทางการค้า:	Zink-Selenid (ZnSe)-Optik พร้อมเคลือบAR- (Anti-Reflex-) หน้า 10.6 µm
เลขCAS:	1315-09-9
ชื่ออื่นๆ:	Raytran ZnSe, Kodak Irtan-4
รูปแบบ:	ผลึก
กลุ่มทางเคมี:	สารเคมีอนินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่ม II-IV ในระบบพีริออดิก

2. ข้อมูลส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ:	ทางอะตอม	เลขCAS
Zinc	50 %	7440-66-6
Selenium	50 %	7782-49-2
องค์ประกอบสารเคลือบ:		
Zinc-Selenium	ไม่มีข้อมูล	1315-09-9
Thorium Fluoride	ไม่มีข้อมูล	13709-59-6

3. คุณสมบัติทางกายภาพ

จุดเดือด / 760 mmปรอท	:	ระเหิด
จุดหลอมเหลว	:	1525 °C
น้ำหนักจำเพาะ (H ₂ O=1)	:	5,27 g cm ⁻³
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)	:	ไม่มีข้อมูล
การละลายน้ำ	:	ไม่ละลาย
การระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ลักษณะ	:	แข็ง / โปร่งใส / สีเหลือง / ไม่มีกลิ่น

4. การตัดไฟและการระเบิด

ไม่ตัดไฟและไม่ระเบิด

5. ข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ค่าสูงสุดของวัตถุ

ชนิดวัตถุ	ค่าสูงสุด
Zinc oxide-ไอ	5 mg/m ³
Zinc oxide-ฝุ่น	10 mg/m ³
Selenium และพันธะ Selenium	0.2 mg/m ³

ค่าสูงสุดของปริมาณอนุภาคที่หายใจเข้าไปต่อคนต่อปีสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานวัตถุดังกล่าว

สำหรับฝุ่น **Thorium fluoride** ที่มีขนาดอนุภาค 1 µm
 (ค่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออนุภาคมีขนาดใหญ่มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ขนาดอนุภาค 20 µm จะไม่สามารถหายใจเข้าไปได้อีกต่อไป) 136 mg

ค่าสูงสุดของปริมาณอนุภาคที่หายใจเข้าไปต่อคนต่อปีสำหรับผู้ที่ไม่ต้องใช้งานวัตถุดังกล่าว

สำหรับฝุ่น **Thorium fluoride** ที่มีขนาดอนุภาค 1 µm
 (ค่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออนุภาคมีขนาดใหญ่มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ขนาดอนุภาค 20 µm จะไม่สามารถหายใจเข้าไปได้อีกต่อไป) 3 mg

อันตรายที่อาจเกิดจากกาได้รับเกินขนาด:

ปฏิกิริยาต่อ **ZnSe** ยังไม่มีข้อมูลมากนัก แต่พันธะบางตัวของ Zinc และ Selenium นั้นจะทำให้เกิดโรคดังต่อไปนี้:
Zinc oxide - ทำให้คลื่นและเป็นไข้, **Selenium และพันธะ Selenium** - การได้รับเกินขนาดจะทำให้เกิด อาการเจ็บบริเวณหน้าอก, การไอ, คลื่นไส้, ท้องเสีย, สิ้นแรง, ท้องไส้ปั่นป่วน, ตื่นเต้น และ/หรือ อักเสบที่ผิวหนัง ลมหายใจ หรือเพื่ออาจมีกลิ่นกระเทียม

Thorium - อาจทำให้เกิดมะเร็งเนื่องจากกัมมันตภาพรังสี อย่างไรก็ตามจะไม่ส่งผลหากหายใจเข้าไปในปริมาณน้อยกว่า 270 - 540 mg / ปี ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ได้รับ การสัมผัสกับเส้นเลือดอย่างต่อเนื่อง 2000 ชม. ต่อปีจะได้รับสารปริมาณน้อยกว่าที่เกิดขึ้นจากการเอ็กซ์เรย์ฟันสองครั้ง, การบินข้ามทวีป หรือ การสูบบุหรี่ 1/3 มวนต่อวัน

Inorganic fluorides - โดยปกติจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเป็นพิษ หากหายใจเข้าไปจะทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคืองและระคายเคือง, ทืด, ทำให้มีน้ำลายเยอะ, คอแห้ง, เหนื่อยออก, อาเจียน และจุกเสียด

กรณีฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล:

เข้าตา:	ชะล้างด้วยน้ำมากๆ - ไปพบแพทย์
สัมผัสผิวหนัง:	ใช้น้ำล้าง - ไปพบแพทย์
กลืน:	ตามแพทย์
หายใจเข้าไป:	ออกจากสถานที่อันตราย, โดยขึ้นอยู่กับอาการ - ตามแพทย์

6. การทำปฏิกิริยา

ความเสถียร:	เสถียร
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:	อุณหภูมิมากกว่า 500 °C (วัสดุอาจเกิดการแตก)
บรรจุภัณฑ์ ZnSe ที่ควรหลีกเลี่ยง:	ต่างเข้มข้น, กรดเข้มข้น
สารที่เป็นอันตรายจากการเสื่อมสภาพ:	Selenium / ออกไซด์ของ Selenium / Zinc oxide
การเกิดโพลีเมอร์:	ไม่เกิดขึ้น
การป้องกัน:	ไม่มีข้อมูล

7. การฝังวัสดุ

ขั้นตอนการฝังวัสดุ	ไม่มีข้อมูล
--------------------	-------------

8. ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย

การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่แนะนำ:

หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่มีชั้นกันไอ

ระบบระบายอากาศ:

ออกจากสถานที่ กรณีที่มีการระเหยของวัสดุ, เพื่อให้ฝุ่นละอองอยู่ตัว. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มี acetone หรือ methanol ให้มีการระบายอากาศมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

References for material safety and threshold limit values:

1. "Dangerous Properties of Industrial Materials" Richard J. Lewis, Sr., 1992, 8th Edition
2. "TLVs Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Workroom Environment with Intended Changes for 1981" American Conference of Industrial Hygienists
3. 1998 "Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices" edited by the American Conference of Industrial Hygienists
4. Zinc Selenide Material has been found not toxic in a study about toxic limit values by Toxikon. This test was initiated on January 7th, 1993 by II-VI, according to the prescription "Federal hazardous substances Act. 16CFR, Part 1500.3, January 1990."
5. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 71, "Age-dependant Doses to members of the Public from Intake of Raionuclides: part 4 Inhalation Dose Coefficients", 1996
6. International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 26, "Recommendations of the International Commission on Radiological Protection", 1977
7. This information has been taken from the Material Safety Data Sheet of our distributor. The datasheet has been generated carefully. However we will take no liability for the content, no matter which legal ground is given.

Details of the Manufacturer and the Distributor

Address of the manufacturer:

II-VI Incorporated
375 Saxonburg Blvd.
Saxonburg, Pennsylvania 16056
USA

Address of the distributor (please call here for further information):

II-VI Deutschland GmbH
Im Tiefen See 58
64293 Darmstadt
Tel.: 06151-8806-29 / Fax: 06151-8966-67

ดัชนี

สัญลักษณ์

การกระตุ้น	30	เว้นตาป้องกัน	13
การเก็บรักษา	20	ส่วนประกอบที่ใช้ในการปฏิบัติการ	37
การขนส่ง	20	สายไฟหน่วยจ่าย	
การทำความเย็น	22, 31	(ความยาวสูงสุด)	31
การรบกวน	54	สารซิงค์เซเลไนต์	14, 97
การเลือกเพื่อความปลอดภัย	12	สารทอเรียม	15
กำลังเลเซอร์	30	เส้นผ่าศูนย์กลางระยะความชัด	31
ขนาด	30	หน่วยจ่าย	27
ความกว้างของบรรทัด	31	หน่วยพิมพ์ข้อความ	27
ความชื้น (สัมพัทธ์)	30	หัวเขียน	26
ความถี่หลัก	30	อินเตอร์ล๊อค	12
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน	31, 35	อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	30
ความขวคลื่น	30	อุปกรณ์สำหรับการเดิน	12
ความยาวไฟลัส	31	อุปกรณ์สำหรับการป้องกัน	12
ความเร็วเชิงเส้น	30		
ความเร็วในการพิมพ์ข้อความ	30		
เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น	23		
เครื่องเลเซอร์นําร่อง (แบบทางเลือก)	31		
งานซ่อมบำรุง	42		
ช่วงกำลังจ่ายไฟฟ้า	13		
ชุดฟอนด์	31		
ตัวจ่ายแรงดันไฟฟ้า	30		
ตัวอักษร	31		
น้ำหนัก	30		
ประเภทการทำงานของเลเซอร์	30		
ประเภทการป้องกัน	30		
ประเภทเลเซอร์	30		
ปริมาณการใช้กำลัง (สูงสุด)	30		
โปรโตคอลเพื่อทำการดูแลรักษา			
กระเป๋ารรจุเลนส์	49		
การตรวจเช็คมุมมอง	51		
เครื่องดูดอุตสาหกรรมที่มีแผ่นกรองถ่านกัมมันต์และฝุ่น	49		
แผ่นกรองถ่านกัมมันต์	50		
แผ่นตัวกรอง	48		
หัวตัดเลเซอร์ไฟกัส	47		
แผ่นแบบการทำเครื่องหมาย	35		
พอร์ทอินเตอร์เฟส	23, 31		
พารามิเตอร์เลเซอร์	27		
ไฟลัดเลเซอร์	10		
ฟิวส์ขาเข้า	30		
ระดับเลเซอร์	30		
รูปทรงวาเกเตอร์	27		