




Codificadores de sobreimpresión por transferencia térmica especiales para lavado de carnes

Protección del codificador para un lavado libre de preocupaciones



La protección de los codificadores de impresión por transferencia térmica (TTO) en el duro entorno de lavado común en los centros de productos cárnicos puede ser cara y tediosa. Una mejor alternativa es usar codificadores de TTO diseñados específicamente para los entornos de lavado. Este documento describe los distintos modos por los que los fabricantes de productos cárnicos pueden ahorrar tiempo y reducir costos con codificadores de TTO de diseño específico.



Contenido

Introducción	3
Inconvenientes y costos de los lavados	4-5
La importancia de la clasificación de protección IP	6-7
Conclusión	7

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) demuestran que el volumen de producción cárnica ha aumentado en todo el mundo un 20 % aproximadamente en un periodo de 10 años. Lamentablemente, el aumento de producción también ha conllevado un aumento de enfermedades relacionadas con los alimentos, cifrado en alrededor de un 30 % de las enfermedades alimentarias en los países industrializados.

Para limitar la expansión de estas enfermedades, es común implementar estrictos controles higiénicos que incluyen procesos frecuentes de limpieza con lavados químicos para limpiar los productos de desecho peligrosos.

Aunque el lavado del equipo de envasado tiene cuantiosos beneficios higiénicos para el consumidor, para el propio equipo de envasado puede ser bastante menos positivo. Un equipo mal diseñado puede verse dañado fácilmente en estas exigentes

condiciones operativas y, aunque se pongan en marcha algunas precauciones para intentar proteger el equipo vulnerable, basta con el error momentáneo de un operador para que un valioso componente del equipo de envasado se deteriore irreversiblemente.

Inconvenientes y costos de los lavados

En muchos centros de procesamiento de carnes, la pulverización y los productos químicos del lavado pueden dañar los equipos de sobreimpresión por transferencia térmica (TTO) instalados en la línea de producción para imprimir los códigos variables de lote y fecha. Debido a la rápida caducidad y la gran importancia de los códigos en los productos cárnicos, en casi todos los centros de procesamiento es indispensable que estos codificadores obligatorios funcionen correctamente. Sin embargo, los codificadores TTO contienen componentes electrónicos delicados y controles avanzados que pueden dañarse con el agua y los productos químicos cáusticos. Aunque los codificadores de TTO suelen clasificarse como equipo delicado (que no entra en contacto directo con los alimentos y, por lo tanto, cuya limpieza es menos exhaustiva), las máquinas de TTO aun pueden sufrir daños al integrarse en la línea de envasado.

Protección de los codificadores de TTO durante los turnos de lavado

La protección de los codificadores de TTO puede resultar cara y tediosa para los productores de productos cárnicos. En algunos casos, el fabricante tendrá que desinstalar el codificador antes de realizar el lavado del área y después volver a montarlo. En otros casos, los codificadores pueden cubrirse con una bolsa de plástico, con lo que se tarda menos, pero quedan más expuestos a la humedad y al polvo. Por último, algunos productores compran caros cierres de aislamiento para proteger el equipo. Al gestionar los codificadores de TTO de este modo durante el lavado, hay dos factores clave que pueden costar más tiempo y dinero:

- **El tiempo y costo de desinstalar y montar la impresora y los soportes para el lavado.**
- **Daños en la impresora por accidentes, vapor o salpicaduras.**

Costo de retirar y reinstalar codificadores

Los codificadores de TTO suelen integrarse en otros equipos de envasado, por lo general en espacios confinados y de difícil acceso. La desinstalación del codificador antes de un turno de lavado requiere tiempo y puede provocar daños involuntarios en la impresora. De media, se puede tardar unos 30 minutos en desinstalar una impresora o todo el conjunto de la impresora (incluyendo los soportes que la sujetan) en una línea de producción. Una vez que se ha completado el lavado, también se tarda 30 minutos en reinstalar la impresora, y otros 30 minutos para realinearla y probarla. Por lo general, cada compañía de productos cárnicos tiene varias líneas de producción, por lo que la preparación de cada turno de lavado suele requerir una considerable inversión de tiempo. Además, si se produce la más mínima variación a la hora de integrar la impresora en una máquina de embolsado, envoltura o etiquetado, puede que sea necesario tiempo adicional para configurar la impresora y conseguir un nivel de calidad de impresión aceptable.

Esta inversión de tiempo puede traducirse en costos significativos. Por ejemplo, en un centro con 10 líneas de producción, el proceso de desinstalación y montaje puede representar 117 000 € aprox. al año en costos directos de acuerdo con los siguientes supuestos:

- **10 impresoras**
- **1 lavado al día**
- **1,5 horas de trabajo para desinstalar, montar y alinear cada impresora**
- **Costo de mano de obra, a 30 €/hora**
- **5 días de funcionamiento a la semana, por 52 semanas al año**

Además del costo y las molestias de desinstalar y montar un TTO para el lavado, este proceso aumenta considerablemente los riesgos de dañar la impresora. Si cada día se desinstala y monta la impresora, se aumenta dramáticamente el riesgo de dañarla accidentalmente por caídas o golpes, y aumenta el desgaste del equipo, lo que se traduce en un tiempo de inactividad importante y un mayor costo de propiedad. Los costos de mantenimiento y reparación pueden suponer miles de euros por impresora.





Daños al TTO por aguas residuales y vapores

Una alternativa a desmontar la impresora que emplean algunos productores cárnicos son las bolsas de plástico o cierres de aislamiento para cubrir la impresora antes del turno de lavado. Aunque el uso de bolsas puede suponer un ahorro de tiempo, a menudo las bolsas no se sellan adecuadamente o se deterioran por la manipulación frecuente o los bordes afilados de la línea de producción, provocando que el codificador se dañe a causa de la humedad y el agua. De igual modo, muchos cierres de aislamiento no se han diseñado para proteger del agua y, o bien dejan un hueco para el paso de la cinta y el cabezal del TTO o bien no están correctamente sellados a prueba de vapor, agua pulverizada y productos químicos. Los cierres de aislamiento también suelen ser voluminosos y ocupar mucho espacio en una estrecha línea de producción.

Si la humedad, por poca cantidad que sea, alcanza el cabezal de impresión o la placa base de la impresora (PCB, del inglés "printer circuit board") o el controlador, la reparación de la avería podría acabar fácilmente costando varios miles de euros, con un tiempo de inactividad importante. La siguiente tabla describe los componentes claves a los que el agua y el vapor de los procedimientos de lavado suelen provocar daños. Además, el vapor cáustico que suele filtrarse por las bolsas no herméticas puede corroer los componentes internos. La humedad o los daños internos de un codificador TTO no siempre son visibles de forma inmediata, y a menudo no se atribuyen a los procedimientos de lavado sino al desgaste normal por el uso de la máquina. Sin embargo, si las piezas expuestas al vapor y el agua se averían con el tiempo, la calidad de los códigos y el rendimiento de la impresora pueden degradarse. Los daños pueden provocar que los códigos de fecha no se escriban o lo hagan incorrectamente, lo cual, si no se descubre con rapidez, puede provocar que la empresa deba volver a procesarlos o incluso recuperar mercancía ya distribuida. La degradación de las piezas también puede adelantar la necesidad de reemplazar la impresora, lo que puede resultar muy caro.

Componentes clave	Costo aproximado de sustitución
Cabezal de impresión	450 € - 850 €
Placa base de la impresora	1800 € - 2400 €
Controlador	2750 € - 4600 €

La importancia de la clasificación de protección IP

La protección IP (del inglés “Ingress Protection”, protección contra entrada) es un sistema de clasificación internacional desarrollado por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) con el código IEC 60529 que se emplea para indicar el grado de protección contra la entrada de polvo y líquidos que tiene un equipo industrial. La puntuación de IP consta de dos dígitos: el primero hace referencia a la capacidad de un sistema de protegerse contra los objetos sólidos y el polvo, mientras que el segundo indica el grado de protección contra líquidos como los empleados en un lavado. Por ejemplo, un codificador con clasificación IP65 está totalmente protegido contra el polvo y contra chorros de agua a baja presión. Consulte la tabla inferior si desea una explicación sobre las distintas clasificaciones.


Protección contra el polvo		Protección contra el agua		
Primer número	Definición	Segundo número	Definición	Pruebas
0	Sin protección	0	Sin protección	Ninguna
1	Protección contra objetos > 50 mm (manos)	1	Goteo: Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.	Duración de la prueba: 10 minutos Volumen de agua: equivalente a 1 mm de agua de lluvia por minuto
2	Protección contra objetos > 12 mm (dedos)	2	Goteo inclinado: Protección contra la caída vertical de gotas de agua cuando el gabinete se inclina 15° con respecto a su posición normal.	Duración de la prueba: 10 minutos Volumen de agua: equivalente a 3 mm de agua de lluvia por minuto
3	Protección contra objetos > 2,5 mm (herramientas/ cables)	3	Pulverización: Protegido contra la caída de agua pulverizada cuando el gabinete se inclina 60° con respecto a su posición normal.	Duración de la prueba: 5 minutos Volumen de agua: 0,7 litros por minuto Presión de agua: 80 – 100 kPa
4	Protección contra objetos > 1 mm (herramientas pequeñas)	4	Salpicaduras de agua: Protegido contra las salpicaduras de agua que alcancen el gabinete desde cualquier dirección.	Duración de la prueba: 5 minutos Volumen de agua: 10 litros por minuto Presión de agua: 80 – 100 kPa
5	Protegido contra el polvo, pero no hermético	5	Chorros de agua: Protegido contra las proyecciones de agua procedentes de una boquilla (6,3 mm) que alcancen el gabinete desde cualquier dirección.	Duración de la prueba: al menos 3 minutos Volumen de agua: 12,5 litros por minuto Presión de agua: 30 kPa a una distancia de 3 m
6	Aislado del polvo: totalmente protegido contra el polvo	6	Chorros de agua fuertes: Protegido contra las proyecciones fuertes de agua procedentes de una boquilla (12,5 mm) que alcancen el gabinete desde cualquier dirección.	Duración de la prueba: al menos 3 minutos Volumen de agua: 100 litros por minuto Presión de agua: 100 kPa a una distancia de 3 m
		7	Inmersión: Protegido contra la entrada de una cantidad dañina de agua cuando el gabinete se sumerge en agua a 1 m.	Duración de la prueba: 30 minutos Volumen de agua: Inmersión a 1 m de profundidad
		8	Inmersión: El equipo está herméticamente sellado de modo que está protegido de una inmersión continua en agua a más de 1 m de profundidad. Profundidad especificada por el fabricante.	Duración de la prueba: Inmersión continua en agua

La clasificación IP del equipo es un factor importante para los fabricantes de productos cárnicos que trabajan en entornos de lavado con agua.

Es importante asegurarse de que el codificador TTO tiene al menos la misma clasificación de IP que el equipo de envasado en el que se integra.

En los centros de procesamiento de productos cárnicos, suele ser IP55. Como la mayoría de los codificadores TTO disponibles hoy día no tienen clasificación IP, muchos proveedores venden cierres de aislamiento para mejorar la protección del codificador. Sin embargo, a no ser que el cierre también tenga una clasificación IP55 o superior, no ofrecerá ninguna protección para el lavado. Los cierres de aislamiento pueden crear una falsa sensación de protección. Muchos no tienen clasificación IP y, por lo tanto, no están adecuadamente sellados.

Una solución mejor es adquirir un codificador TTO que tenga en sí mismo una clasificación IP igual o superior a IP55. La clasificación del equipo ayuda a garantizar que se hayan instalado todas las juntas y sellados adecuados para proteger la unidad del vapor y de las pulverizaciones residuales del lavado.



Conclusión: Ahorre tiempo y reduzca costos con una sobreimpresión por transferencia térmica con clasificación IP65

Los centros de procesamiento de productos cárnicos deben invertir grandes cantidades de tiempo y dinero para proteger sus codificadores TTO de los entornos húmedos derivados de los procesos de lavado y desinfección. Es importante seleccionar un codificador TTO que esté específicamente diseñado para los entornos de lavado. A diferencia de los codificadores sin clasificación, los TTO con clasificación IP65 pueden soportar la pulverización, salpicaduras y vapores, y cuentan con un diseño más robusto que otras impresoras. La adquisición de un codificador TTO debidamente protegido para el entorno de producción ayuda a garantizar la calidad de los códigos, ahorrar en costos de mantenimiento y reparación y reducir el costo total de propiedad.

Un TTO con clasificación IP65:

- Ahorra la pérdida de tiempo y dinero derivada del desmontaje e instalación
- Suelen volverse rentables en menos de 6 meses
- Reduce el riesgo de daños por agua o accidentes
- Evita las costosas sustituciones de piezas y llamadas al servicio técnico
- Protege contra pulverizaciones, salpicaduras y vapor
- Permite reducir el tamaño del equipo

Videojet IP DataFlex® Plus

Videojet proporciona la impresora por transferencia térmica IP DataFlex® Plus líder del sector que cumple fácilmente las expectativas del cliente, lo que proporciona un valor significativo a un precio asequible. El sistema de la impresora incluye lo siguiente:

- Cuerpo de la impresora con la clasificación IP65, instalado en la web
- Controlador fabricado en acero inoxidable con la clasificación IP55, instalado a cada lado de la máquina de envasado
- Soportes de acero inoxidable de uso alimentario para soportar el cuerpo de la impresora
- Cassette de IP de anodizado en oro
- Conectores de la impresora de sellado y el controlador

Además, el proceso para utilizar el sistema de la impresora durante el lavado es simple y rápido: En el cuerpo de la impresora, saque el cassette regular y sustitúyalo por el cassette de IP. Se tarda 30 segundos en realizar el cambio. Deje el controlador como está y comience el proceso de lavado.

Además de la IP, Videojet IP DataFlex® Plus ofrece una impresión de alta calidad a 300 ppp y tiempo de funcionamiento con una determinante serie de ventajas:


- Ninguna rotura de cintas a través del mejor motor patentado de cinta sin embrague bidireccional
- Bajo costo de propiedad mediante el uso de diversas funciones de ahorro de cinta
- Gran pantalla táctil a color rápida y fácil de utilizar que resulta intuitiva e incorpora controles basados en iconos fáciles de comprender
- Codificado sin errores compatible con el software CLARISOFT™ que limita lo que los operadores pueden hacer y proporciona instrucciones fáciles para completar y cargar mensajes
- Capacidad de manejar la impresora mediante la interfaz de la máquina host y sencillo protocolo de integración para automatizar el funcionamiento

La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es una empresa líder mundial en el mercado de la identificación de productos que ofrece soluciones de marcaje, codificado e impresión en línea, fluidos para aplicaciones específicas y servicios para el ciclo de vida de tales soluciones.

Nuestro objetivo no es otro que la colaboración con nuestros clientes en los sectores de bienes industriales, farmacéuticos y de bienes de consumo empaquetados con objeto de mejorar su productividad, proteger sus marcas y asegurar su crecimiento, y que se mantengan a la vanguardia de las normativas y tendencias del sector. Como expertos en aplicaciones para clientes y líderes en tecnologías de inyección de tinta continua (CIJ), inyección de tinta térmica (TIJ), marcaje láser, sobreimpresión por transferencia térmica (TTO), etiquetado y codificado de cajas y un amplio catálogo de servicios de impresión, Videojet cuenta con más de 325 000 impresoras instaladas en todo el mundo.

Nuestros clientes confían en Videojet a la hora de realizar impresiones en más de diez mil millones de productos diariamente. La asistencia de ventas a clientes, las aplicaciones, los servicios y la formación se proporcionan mediante operaciones directas con más de 3000 miembros de equipos en 26 países de todo el mundo. Además, la red de distribución de Videojet incluye más de 400 distribuidores y fabricantes de equipos originales que prestan servicio en 135 países.



Llame al **+52 55 56980167**
envíenos un mensaje de correo electrónico a
videojet.mexico@videojet.com
Sitio web: **www.videojet.mx**
Videojet Technologies, México..
Av. Coyoacán 1213
Col. Del Valle
C.P. 03100
México, D.F.

©2014 Videojet Technologies México. Todos los derechos reservados.
La política de Videojet Technologies México consiste en mejorar constantemente sus productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso.

