

Optimización de varias codificadoras Videojet



Videojet LifeCycle Advantage™

Aumente el tiempo de funcionamiento y de rienda suelta a todo el potencial de las codificadoras Videojet



Supervisión y análisis en tiempo real de los datos del rendimiento de la codificadora para diagnosticar las advertencias y los fallos, y establecer acciones correctivas

Determine el origen del tiempo de inactividad no programado

¿Está consiguiendo el tiempo de funcionamiento que espera de las codificadoras Videojet? ¿Cómo sabe que las codificadoras están funcionando con todo su potencial? VideojetConnect™ Remote Service (VRS)¹ puede responder a todas las preguntas acerca del rendimiento de las codificadoras Videojet. En un análisis reciente de los datos de rendimiento de la codificadora se muestra que las causas más comunes del tiempo de inactividad de esta pueden atribuirse al desconocimiento de los operadores y a la carencia de mantenimiento básico de la codificadora:

- Reposición de fluidos mal programada
- Escaso conocimiento de la codificadora por parte del operador
- Carencia de mantenimiento básico, lo que incluye pasar por alto o desatender los mensajes de advertencia
- Configuración incorrecta de la codificadora en la línea de producción

Supervise de forma activa el rendimiento para sacar el máximo provecho de cada codificadora

VideojetConnect™ Remote Service facilita la recopilación de datos vitales de la codificadora y ayuda a realizar análisis objetivos del rendimiento y del comportamiento del operador. Los expertos de Videojet analizan los datos para identificar la causa principal de las advertencias y los fallos de la codificadora, generan informes de rendimiento exhaustivos y recomiendan o llevan a cabo acciones correctivas para optimizar las codificadoras Videojet.

Aproveche el poder de los datos con la optimización de varias codificadoras

- Videojet identifica las tendencias y los tiempos de inactividad.
- Diagnostica las causas de los tiempos de inactividad.
- Cuantifica los datos para elaborar informes con las acciones recomendadas para mejorar el tiempo de funcionamiento de las codificadoras.
- Realiza modificaciones in situ y soluciona las carencias en materia de formación de los operadores para facilitar la optimización del rendimiento de las codificadoras.

VRS puede ayudarle a reducir los costos de mantenimiento, evitar el tiempo de inactividad y mejorar continuamente su flota de codificadoras.

* VideojetConnect™ Remote Service se encuentra disponible determinadas regiones de todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local de Videojet para obtener información de disponibilidad para su ubicación.

Teléfono: **55 5698 0183**
Correo electrónico:
videojet.mexico@videojet.com
Sitio web: **www.videojet.mx**

© 2019 Videojet Technologies, México. Reservados todos los derechos.

La política de Videojet Technologies, México, se basa en la mejora constante de los productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones sin previo aviso.

Videojet Technologies, México.
Av. Revolución 1267, Piso 18-01, Col. Alpes,
Del. Álvaro Obregón, CP 01010, Ciudad de México.

